H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE
2014- 2018
UNIDAD OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL

ATLIXCO
AYUNTAMIENTO 2014-2018
Construyendo Cosas Buenas

JEFATURA DE PROTECCIÓN CIVIL

OFICIO: DGSPG/JBPC/470/2017
ASUNTO: VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VALORACION DE RIESGO

ATLIXCO, PUEBLA, A 06 DE OCTUBRE DEL 2017

AL C.
MTO. SERGIO ARTURO FARIAS GUTIERREZ
GERENTE GENERAL DEL CENTRO VACACIONAL
IMSS METEPEC EN ATLIXCO, PUEBLA
P R E S E N T E:

EL QUE SUSCRIBE **ARQ. WILLEBALDO MORAN HUERTA** EN MI CARÁCTER DE JEFE DE EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS ESTRUCTURALES, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA, EN ATENCIÓN A SUPERVICION EJERCIDA POR CONTINGENCIA POR DESASTRE NATURAL DE TIPO SISMO, Y CON BASE A LO DISPUESTO A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAPÍTULO I, ARTICULO 1,3;, CAPITULO XV, ARTÍCULOS 73, 75 Y 76; Y DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ARTÍCULOS 41,52, 53 FRACCIONES XII Y XIII, ARTICULO 136; Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SISTEMA ESTATAL EN SUS ARTÍCULOS 3, 49, 55, 56, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI Y VII, ARTÍCULOS 57 Y 58, CAPITULO IV ART. 46, ART. 124, ART.125 FRACCIONES I,II, VI, VIII, XI, XIV, ART. 126 Y ART. 127.

Y DEL CUAL SE REQUIERE DICTAMEN DE RIESGO DEL INMUEBLE UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO METEPEC EN ATLIXCO, PUEBLA, LUGAR DONDE SE SUCITARON DAÑOS EN EL MISMO POR EFECTO DEL SISMO OCURRIDO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO , Y EN ELÍ MISMO SE ANEXAN A ESTE ESCRITO FOTOGRAFÍAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INMUEBLE TIPO MIXTO HOTELERO HABITACIONAL Y COMERCIAL, DESPLANTADO EN ZONA PLANA, CON 01 Y 02 NIVELES HABITACIONALES EN APARENTE BUEN ESTADO DE USO Y DE CONSERVACION EN GENERAL, EL CUAL COLINDA CON DIVERSIDAD DE EDIFICIOS SIMILARES, COMO CASA HABITACION, COMERCIALES Y RELIGIOSOS EN LA ZONA, LUGAR DONDE SOLO SE OBSERVAN AGENTES PERTURBADORES DE TIPO NATURAL DE TIPO LLUVIA, PERO TAMBIEN DAÑOS EN DIVERSOS EDIFICIOS QUE PONEN EN RIESGO A LAS PERSONAS QUE AUN HABITAN Y TRANSITAN EN EL LUGAR, CON TODO LO QUE DEMUESTRO EN EL MANIFIESTO...RAZÓN POR LO QUE ME PERMITO EXPONER LO SIGUIENTE:

EL SUSCRITO **ARQ. WILLEBALDO MORAN HUERTA** EN MI CARÁCTER DE JEFE DE EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS ESTRUCTURALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA, SE TRASLADO A LA DIRECCION REFERIDA. EN LA CUAL SE OBSERVA DURANTE EL RECORRIDO AL EXTERIOR E INTERIOR DEL INMUEBLE DIVERSOS DAÑOS DE TIPO FISURAS, GRIETAS EN DIVERSAS PARTE DE MUROS DE FACHADA CON DESPRENDIEMIENTO DE ELEMENTOS ORNAMENTALES Y 02 SECCIONES MENORES DE APROXIMADAMENTE 8.00 M2 DE DERRUMBE DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO VACACIONAL, A BASE DE PIEDRA ASENTADO CON CEMENTO-CAL-ARENA DE LA REGION.EN LAS ZONAS DE ESQUINAS DE UNION.

SE REALIZA UNA VISITA GUIADA EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE EN EL CUAL SE DESGLOSARAN LOS EDIFICIOS DAÑADOS Y GRADA DE AFECTACION AL MISMO.

COMO PRIMER PUNTO NOS TRASLADAMOS AL SALON DE USO MULTIPLES, EL CUAL PRESENTA CAIDA DE PLAFON Y DES´PRENDIEMIENTO DE FACHADA LA CUAL PRESENTA INDICIOS DE SER ANTIGUA, CON LELEMNETOS CONSTRUCTIVOS DE EPOCA MAS ACTUAL, DAÑOS QUE SON REPARABLES CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

SEGUNDO PUNTO NOS TRASLADAMOS A LA SECCIION DE VILLAS EJECUTIVAS, EN LAS CUALES SE ENCUENTRAN UNA SECCION DE 12 VILLAS DE LAS CUALES 04 SE ENCUENTRAN EN DAÑOS TOTALES CON AGRIETAMIENTO GENERAL DE MUROS INTERNOS, DE FACHADAS Y PERIMETRALES, DESPLOME DE LOSA, COLAPSO DE ESTRUCTURA Y DE PORTICOS, CON MOBILIARIOS INTERNO, ASI COMO LAS OTRAS 08 PRESENTA AGRIETAMIENTOS Y FISURAS DE MENOR MAGNITUD PERO QUE DEBEN SER REPARADAS DE MANERA INMEDIATA Y NO PUEDEN SER HABITABLES.

TERCER PUNTO NOS TRASLADAMOS A HOTEL AXOCOPAN, EN EL CUAL LAS HABITACIONES 01 Y 02 SE ENCUENTRAN CON MUROS DE RECAMARA CON GRIETAS EN DIAGONALCON EXPOSICION DE MATERIALES Y ESTRUCTURA INTERIOR, LOS CUALES SE RECOMIENDA REAPACION INMEDIATA Y NO PUEDEN SER HABITABLES,

CUARTO PUNTO A REVISION ES EL HOTEL JUVENIL EL CUAL SE ENCUENTRA EN REMODELACION PERO PRESENTA GRIETAS REPARABLES EN SUS MUROS PERIMETRALES.

QUINTO PUNTO A REVISION SON LAS OFICINAS GENERALES D LAS CUALES SE PRESENTA ASENTAMIENTO CON GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE TORREON ESQUINERO DE MUROS DE FACHADA, DAÑOS QUE SON REPARABLES Y SE RECOMIENDA REFUERZO DEL MISMO.

SEXTO PUNTO A REVISION ES LA ALBERCA TECHADA, LA CUAL PRESENA SU MURO DE FACHADA UN AGRIETAMIENTO CON DESFACE MENOR, EN EL CUAL SE RECOMIENDA SU REFUERZO PORQUE SOPORTA ESTRUCTURA Y TIENE MOVIMIENTO CONTINUO.

SEPTIMO PUNTO A REVISION ES EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL AUDITORIO Y SE ENCUENTRA COLAPSADO POR CAIDA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA CHIMENEA CENTRAL DENOMINADA "EL CHACUACO", LA CUAL PRESENTA UNA ALTURA APROXIMADA DE 70.00 MTS Y PRESENTA FALLA ESTRUCTURAL POR APARENTE TORCIMIENTO EN APROXIMADAMENT UN TERCIO DE SU LONGITUD, CON CAIDA Y DESPRENDIMIENTO DE UNO DE SUS ANILLOS DE SUJECION, ESTE LUGAR PRESENTA UN PELIGRO INMINENTE PARA LAS PERSONAS QUE CIRCULEN POR EL AREA.

OCTAVO PUNTO A REVISION ES EL HOTEL ATLIXCO, EL CUAL PRESENTA MUROS PERIMETRALES DAÑADOS POR GRIETAS, DESCUADRADO Y LEVANTAMIENTO DE LOSETAS DE ENTREPISO, CAIDA DE PLAFONES EN 01 SECCION DE BODEGA, DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE APLANADO Y ELEMNTOS ORNAMENTALES EN PASILLOS, SITUACIONES QUE SE SUGIERE REVISION ESTRUCTURAL GENERAL DEL MISMO, NO RECOMENDABLE PARA SU USO HABITACIONAL HASTA QUE SEA REPARABLE ADECUADAMENTE.

NOVENO PUNTO A REVISION ES LA VILLA 12 PRESIDENCIAL LA CUAL TIENE DAÑOS GENERALES POR DESCUADRAMIENTO DE MUROS PERIMETRALES, PROVOCANDO GRIETAS EN MUROS Y LOSETAS DE PISO, CON DESCUADRADO DE PUERTAS DE INTERCOMUNICACION Y DESPRENDIEMINTO Y CAIDA DE APLANADOS EN PASILLOS Y HABITACIONES, NO RECOMENDABLE PARA SU USO HASTA SU DEBIDA REPARACION.

DECIMO PUNTO A REVISION ES LA VILLA 13 PRESIDENCIAL LA CUAL TIENE DAÑOS GENERALES POR DESCUADRAMIENTO DE MUROS PERIMETRALES, PROVOCANDO GRIETAS EN MUROS Y LOSETAS DE PISO, CON DESCUADRADO DE PUERTAS DE INTERCOMUNICACION Y DESPRENDIEMINTO Y CAIDA DE APLANADOS EN PASILLOS Y HABITACIONES, NO RECOMENDABLE PARA SU USO HASTA SU DEBIDA REPARACION.

VALORACION DE RIESGO.

LE INFORMO QUE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEGALMENTE, EXISTE RIESGO LATENTE SOLO EN LAS ESTRUCTURA ANTERIORMENTE SEÑALADAS DE MANERA PARTICULAR, Y PRESENTA POSIBLE PELIGRO INMINENTE DE DAÑOS MAYORES SI NO SE REALIZAN LAS REPARACION Y ADECUACIONES DEBIDAS, YA SEA POR ALGUN OTRO FENOMENO NATURAL COMO LLUVIA, O DE TIPO SISMO QUE PUDIERA REPLICARSE YA QUE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN ZONA SISMICA POR POSICION GEOGRAFICA Y SIGUEN SUCITANDOSE TANTO REPLICAS COMO NUEVOS SISMOS DE DIFERENTES MAGNITUDES, O POR VIBRACIONES CONSTANTES EN LA ZONA EMITIDAS POR PASO CONTINUO DE VEHICULOS Y PEATONES. LO QUE PRESENTA PELIGRO INMINENTE PARA LA VIDA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE
2014- 2018
UNIDAD OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL

ATLIXCO
AYUNTAMIENTO 2014-2018
Construyendo Cosas Buenas

ATLIXCO
PUEBLO MÁGICO

Departamento de Protección Civil / Tel. 44-3-20-60-, 44-5-57-57









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE
2014- 2018
UNIDAD OPERATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL

ATLIXCO
AYUNTAMIENTO 2014-2018
Construyendo Cosas Buenas





SIN OTRO PARTICULAR AL CUAL REFERIRME QUEDO DE USTED COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR

A T E N T A M E N T E

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL H. AYUNTAMIENTO DE

ARQ. WILLEBALDO MORAN HUERTA
JEFE DE ANALISIS DE EVALUACION
Y RIESGOS ESTRUCTURALES

Vo.Bo. LIC. JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ. JEFE DE PROTECCION CIVIL PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO.}