


2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

### ACTA ADMINISTRATIVA


Siendo las 11:00 horas de día 21 de septiembre del 2017, reunidos en la dirección del centro de capacitación de Tlalpizahuac, ubicada en carretera federal México- puebla km. 24 S/N col. San Juan Tlalpizahuac Ixtapaluca, estado de México reunidos en la sala de juntas la Lic. Francela Sara Salgado Gonzalez, y El Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo, jefe de conservación de unidad residencia 19, para llevar a cabo el recorrido de la unidad derivado al sismo que se presentó el día 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 se detecto lo siguiente.

- Fisuras en muros de tabla roca con azotea,
- Desnivel de plafón en aula TIC 1 (salón verde).
- Debilitación de los puntos de soldadura en reja de acero de protección.


Por lo antes mencionado y a solicitud de las autoridades de la unidad se tomen en cuenta acciones inmediatas para reparar los daños ocasionados, y no afectar a los usuarios, y seguir brindando los servicios en el centro. Se anexa al presente álbum fotográfico.





Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo  
Residente de conservación R-19



Lic. Francela Sara Salgado Gonzalez  
Directora de la unidad



Lic. Roberto Lopez Perez  
Administrador de la unidad



CENTRO  
DELEGACIONAL  
DE CAPACITACION  
Y CALIDAD  
TLALPIZAHUAC




*2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*

## ACTA ADMINISTRATIVA

Por medio del presente me permito informarle a usted de los daños provocados por el sismo del día 19 de septiembre a las 13:14, se realizo recorrido con las autoridades del Centro de Capacitación talalpizahuac para verificar los daños, se detectó lo siguiente.

- Fisuras en muros de tabla roca con azotea,
- Desnivel de plafón en aula TIC 1 (salón verde).
- Debilitación de los puntos de soldadura en reja de acero de protección.

Por lo antes mencionado y a solicitud de las autoridades de la unidad se tomen en cuenta acciones inmediatas para reparar los daños ocasionados, y no afectar a los usuarios, y seguir brindando los servicios en el centro. Se anexa al presente álbum fotográfico.

  
Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo  
Residente de conservación R-19