






ACTA CIRCUNSTANCIADA

En Tlalnepantla de Baz, **Estado de México** siendo las doce horas con treinta minutos del veinte de septiembre del dos mil diecisiete la suscrita **Lic. Eloisa Sonia Osorio González**, actuando como Administradora de la Guardería Ordinaria 037 del Instituto Mexicano del Seguro Social, me identifico con credencial para votar, registro 1128112176298 expedido por el Instituto Federal Electoral; me constituyo en el domicilio ubicado en calle de Viveros de Cocoyoc S/N; Colonia Viveros de la Loma se presenta el **Ing. Arq. Samuel Gómez Hernández Jefe de Conservación Residente 04**, identificándose con credencial para votar, registro 0561045702179, expedido por el Instituto Federal Electoral en acompañamiento con la **Lic. Maria Magdalena Gonthier Gómez, Coordinadora Zonal** y la **Lic. Maria Teresa Ratz Velasco, Coordinadora Zonal** cerciorándome de ser el domicilio correcto en cuanto a la calle y número, cuyas características del inmueble son las siguientes: se trata de un inmueble de dos pisos, con una fachada de color amarilla con morado y reja de colores para efectos de realizar una **Inspección de inmueble derivado al movimiento sísmico registrado el 19 de septiembre del 2017 para verificar el estado actual que guarda la unidad detectando lo siguiente:**

Área	Observaciones
Sala de Atención LA	Fisuras en plafón y desprendimiento de acabados
Sala de Atención LB	Fisuras de unión entre tabla roca y muro
Sala de Atención LC	Fisuras en terminado de plafón
Sala de Atención MA	Fisuras en plafón
Sala de Atención MB1	Fisuras entre muro y plafón.
Sala de Atención MB2	Fisuras y separación entre muro y cancelería
Sala de Atención MC1	Fisuras en plafón
Sala de Atención MC2	Fisuras en plafón
Baños maternos	Fisuras entre la unión de tabla roca y muro
Control de esfínter	Desprendimiento de azulejo en la pared y daño en la cancelería de la puerta.
Múltiples de Lactantes	Fisuras en unión de muros
Múltiples de Maternales	Fisuras en plafón
Filtro	Sin daños
Fomento A La Salud	Sin daños
Nutrición	Sin daños
Dirección	Sin daños
Administración	Sin daños





nutrición	
Bodega de sabanas	Fisuras
Pasillos	Fisuras en pared
Escaleras	Separación de plafón con muro
Patios	Sin daños
Vestidores del Personal (mujeres y hombres)	Sin daños
Rampa	Daño en plafón de losa de azotea sobre el descanso de la rampa de emergencia







[Handwritten signature]






[Handwritten mark]



[Handwritten signatures and scribbles]



Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.







[Handwritten signatures and scribbles]

MÉXICO



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegación Regional Estado de México Oriente
Jefatura Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales




[Handwritten signatures and scribbles]



Cabe mencionar que lo anteriormente mencionado no genera un riesgo en la estructura de la unidad, por lo que la guardería está en condiciones de llevar a cabo la operación del servicio sin problema.

Siendo las 13:30 horas del veinte de septiembre del 2017, se da por terminado el recorrido.

FIRMAS:


Lic. Eloisa Sonia Osorio González
Administradora de la GD0037


Ing. Arq. Samuel Gómez Hernández
Jefe de Conservación Residente 04


Lic. María Magdalena Gonthier Gomez
Coordinadora Zonal


LIC. Maria Teresa Ratz Velasco
Coordinadora Zonal