



*“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”*

Acta Circunstanciada

En la Dirección de la Guardería No. 45 ubicada en Av. Sor Juana Inés de la Cruz S/N municipio de Tlalnepantla, del veinte de Septiembre del dos mil diecinueve siendo las 16:34 Se abre la siguiente acta estando presente, C. Rosa Maria Martinez Mendoza Directora de la Unidad y C. Selene Morales Parra Administradora de la Guardería No. 45, para efectos de realizar una inspección del inmueble derivado al movimiento telúrico registrado cerca de las 13:14 horas el 19 de Septiembre para observar si se encuentra en condiciones de seguridad para su operación y si reúne las condiciones de seguridad estructural, en conjunto con la Unidad Interna de Protección Civil (La Presidenta C. Rosa Maria Martinez Mendoza Directora de la Unidad y el Secretario Ejecutivo C. Selene Morales Parra Administradora de la Unidad)


Descripción del Sistema Constructivo	
Cimentación:	Se observa sin afectaciones
Muros:	Fisuras Leves en Aplanados
Acabados Interiores	Fisuras Leves en Pinturas y Muros
Pisos:	Fisura Leve de Loseta vinílica en junta constructiva
Estructura:	Se observa sin afectaciones
Lozas:	Fisura Leve en Plafón y tabla roca
Acabados exteriores	Fisuras leves en pinturas y muros
Instalaciones y Servicios	Se Observan sin afectaciones



*“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”*

Se cierra la presente acta firmando en alcance los que intervinieron siendo las catorce cincuenta del veinte de Septiembre del dos mil diecisiete.

**Responsables de la Unidad**

  
**C. Rosa Maria Martinez Mendoza**  
Directora de Guardería No.45

  
**Ing. Arq. Samuel Gomez Hernandez**  
R-4 de Conservación

  
**Lic. Selene Morales Parra**  
Administradora Guardería No. 45