



ACTA ADMINISTRATIVA

En Ecatepec de Morelos, kilómetro 12.5 de la Antigua Carretera México-Pachuca siendo las 13:45 horas del día 19 de septiembre del 2017, se reúne en el local que ocupa la Sub Dirección Administrativa, M.N.F. R. RAFAEL VILLANUEVA ROMERO DIRECTOR DEL HGZ 76, L.A. VERONICA GUDIÑO PAQUE, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HGZ C MF N° 76, ING. JUAN JOSE JASSO MEDINA, JEFE DE CONSERVACION, DEL HGZ C MF N° 76, para plasmar hechos acontecidos, inherentes al sismo ocurrido a las 13:14 hrs, con magnitud al momento de 7.1 °, con registro de epicentro en Chiuatla de Tapia, activándose protocolo en la unidad interna de protección civil, en caso de sismo, evacuando al personal operativo, y derechohabientes ambulatorios de los servicios de Consulta de especialidad, unidad de medicina familiar, y códigos verdes y/o azules de urgencias, se realiza de activación de las brigadas participantes, activándose la planta de energía eléctrica, por corte de suministro, en casa de máquinas se cerraron líneas de vapor y líneas de gas lp por seguridad, así como la suspensión del ser vicio de los tres transportadores verticales, para reconocimiento de daños estructurales al inmueble, encontrando los siguientes hallazgos:

-----ASUNTO-----

Se levanta la presente con la finalidad de asentar la situación que, guarda en este momento el Inmueble, al sismo ocurrido a las 13:14 hrs, con magnitud al momento de 7.1 °, con registro de epicentro en Chiuatla de Tapia, activándose protocolo en la unidad interna de protección civil, observando:

- 4° piso Servicio De Cirugía se encuentran piso de loseta dañado de la cama 401 al 440, desprendimiento de plafón y acabados con desprendimientos, pretil de pasillos con desprendimiento de material.
- 3° piso Servicio de Medicina Interna, desprendimiento de plafón y acabados con desprendimientos, pretil de pasillos con desprendimiento de material, fractura de cristales exteriores,
- 2° Piso Servicio de Ginecología cubo de escaleras con fisuras y cuarteaduras en estructura, fractura de zoclos de losetas.
- 1° Piso Servicio de Pediatría cubo de escaleras con fisuras y cuarteaduras en estructura, fractura de zoclos de losetas, desprendimiento de plafón y acabados con desprendimientos, pretil de pasillos con desprendimiento de material, daños en un baño de pacientes de artesa.
- Planta baja Servicio de Urgencias: Piso fracturado en área de observación pacientes, fractura de cristales en acceso a área, servicio de rayos X fractura en junta constructiva en las Salas 1, en sala 2, asentamiento en piso, Salas de espera con muro dañado, Servicio de Inhaloterapia, con fisuras, en muros y fisura en la unión de junta constructiva, servicio de CEYE: desprendimiento de losetas y junta constructiva, servicio de Dialisis con desprendimiento de losetas tipo cerámica, desprendimiento de zoclos, fractura de plafón en áreas circundantes, servicio de laboratorio se observa, desprendimiento de plafón y acabados con desprendimientos, pretil de pasillos con desprendimiento de material, servicio de servidor y conmutador, fractura de cristal exterior, afectación a muros y acabados

- Servicio de Medicina Familiar con fisura en Lainer acabado verde en área frente a Jefatura de Medicina familiar, levantamiento de pisos de losetas en consultorios de atención médica, domo con aparente fisura y separación en sus colindancias.
- Cancelería que divide hall de la unidad, con UMF y área de especialidad dañada en su estructura.
- Área de sótano: servicio de nutrición, levantamiento de pisos de loseta, fisuras en muro, domo de víveres con fisura y separación en las comisuras.
- Vestidores de personal, fisuras en muros y acabados, levantamiento de piso, servicio de personal daños en muros y acabados, daño en plafón de oficinas, fractura de cristal interno levantamiento de piso, Servicio de Patología con afectación a plafones y acabados en muros, Servicio de Mortuorio fisuras en muros con daños en acabados, Servicio de Conservación asentamiento de pisos, daños en muros y separación de junta constructiva, servicio de finanzas, asentamiento de pisos con fisuras en muros y daños a plafón y acabados.
- Área de estacionamiento cuarteador en parte inferior con cuarteaduras y muro débil en el área, desprendimiento de ocho lámparas colgantes.
- Servicio de almacén con asentamiento a piso, desprendimiento de junta constructiva, daños en plafón y acabados.

SEGUIMIENTO

A través de la presente se ratifica lo antes descrito realizando recorrido físico en las áreas afectadas con toma de evidencia fotográfica de lo aquí detallado, para la gestión y acciones que correspondan y su registro en plataforma de información.

No teniendo otro asunto que, trata se cierra la presente acta a las 04:23 hrs del día 19 de Septiembre del 2017, firmando al calce las personas que en ello intervinieron.


M.N.F. R. RAFAEL VILLANUEVA ROMERO
DIRECTOR DEL HGZ 76


L.A. VERONICA GUDIÑO PAQUE.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HGZ C MF N° 76.


ING. JUAN JOSE JASSO MEDINA.
JEFE DE CONSERVACION DEL HZ C MF N° 76