



“2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

RECORRIDO DE VERIFICACION POR EL SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA	ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
19/SEP/17	SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION, VIENDO LO RELACIONADO CON EL SISMO DE MAGNITUD DE 7.1 GRADOS RITCHER A LAS 13:14 HORAS	<p>SE REALIZA RECORRIDO CON AUTORIDADES DE LA UNIDAD DIRECTORA, ADMINISTRADOR Y JEFE DE CONSERVACION, SE DETECTAN LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS DERIVADOS DEL SISMO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - FRACTURA DE LA BASE DE LA ANTENA - APARECE UNA NUEVA GRIETA EN MURO QUE ESTA A UN LADO DEL CONTENEDOR DE BASURA POR EL LADO DEL ESTACIONAMIENTO - LAS GRIETAS SE HICIERON MAS GRANDES EN LA COLUMNA QUE ESTA ENFRENTA DE LA UNIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO - LA TRABE QUE PASA POR LA RED DE FRIO, PRESENTA DESPLAZAMIENTO - OFICINA DE CONSERVACION SUFRIO CAIDA DE PLAFON DE YESO - FRACTURA DE PISO DE SUBESTACION SECUNDARIA - DIVERSAS FRACTURAS DE MUROS EN CONSULTORIOS - CANCEL DE ALUMINIO QUE SE ENCUENTRA EN LA RED DE FRIO - SE REVISO LA TUBERIA DE GAS - PISO DE PATIO PRINCIPAL - CONSULTORIO DE EPIDEMIOLOGIA FRACTURADO



"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

RECORRIDO DE VERIFICACION POR EL SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017

NOMBRE	PUESTO/CARGO	FIRMA
DRA. ROSA CELIA ESPINOZA ZAVALA	DIRECTORA DE UNIDAD	
LIC. LUIS ALBERTO PINEDA SANVICENTE	ADMINISTRACION	
ING. FELIPE ENRIQUEZ URIBE	JEFE DE CONSERVACION	
LIC. GUADALUPE SANCHEZ ZENTENO	SUBJEFE DE SERVICIOS BASICOS	