


MINUTA

Fecha de reunión:	16 de octubre de 2017	Hora:	18:30 Hrs	Lugar:	Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes" Naucaipan, Estado de México
Tema:	Inspección de daños ocasionados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017				
				Inmueble inspeccionado:	Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes"

ASISTENTES

Nombre	Institución - Cargo	Teléfono y extensión
Lic. Alma Elizabeth Ramírez Salazar	IMSS - Área de siniestros de la División de Control de Seguros	5238-2700 ext. 18849 alma.ramirez@imss.gob.mx
C.P. María del Rocío Nuñez Osornio	IMSS - Jefe de Departamento de Finanzas Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes"	53710832 rocio.nunez@imss.gob.mx
Ing. Victor Manuel Martínez Rodríguez	IMSS - Jefe de Conservación Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes"	53710800 ext 28651 victor.martinez@imss.gob.mx
Ing. Andrea Monsivais Veraza	York INTL - Ajustador designado por Seguros Banorte	55039066 41 33 andrewjany@hotmail.com


(Handwritten signatures and initials)



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN


No.	Actividades	Responsable	Fecha compromiso
1.	Se realizó recorrido por todas las áreas de cada uno de los pisos del inmueble Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes", encontrando los siguientes daños en OBRA CIVIL:		
	Comentarios		
Piso o Área Azotea	Grietas en acabado de muros Reparación de puertas de aluminio Fisuras en aplanados		
Piso 6	Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Grietas en aplanados Fisuras verticales en escalera de emergencia Ajuste de plafón Sello de gaveta de piso a techo Fijación de rejilla de extracción Fijación de luminarias Nivelación de loseta vinílica por agrietamiento Daños a galleta de techo Daños a molduras en muros Reposición y fijación de piezas de loseta		
Piso 5	Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Ajuste de plafón Reposición de plafón Grietas en aplanados Daños a molduras en muros Reposición y fijación de piezas de loseta Daños en mosaico y recubrimiento de baños Fisuras verticales en escalera de emergencia		
Piso 4	Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Daños a molduras en muros Reposición y fijación de piezas de loseta Reposición de plafón Fisuras en aplanados		

(Handwritten signatures and initials)



		<p>Daños en mosaico y recubrimiento de baños Apuntalamiento de piso a techo Reparación de pared y columna de piso a techo Fisuras verticales en escalera de emergencia</p>	
Piso 3		<p>Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Grietas en aplanados Reposición de plafón Daños a molduras en muros Reposición y fijación de piezas de loseta Reparación de puerta de emergencia Daños en mosaico y recubrimiento de baños Fijación de rejilla Fisuras verticales en escalera de emergencia</p>	
Piso 2		<p>Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Grietas en aplanados Daños a molduras en muros Reposición y fijación de piezas de loseta Ajuste de plafón Fijación de luminarias y rejillas Daños en mosaico y recubrimiento de baños Fisuras verticales en escalera de emergencia</p>	
Piso 1		<p>Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Grietas en aplanados Reposición y fijación de piezas de loseta Ajuste de plafones Fijación de persiana</p>	
PB		<p>Grietas en acabado de muros de cubo de escalera Grietas en aplanados Reposición y fijación de piezas de loseta Ajuste de plafones Reparación de 16 puertas de aluminio natural</p>	

[Handwritten signatures and initials]







	Área de embargos	Pendiente.		
2.		Se asienta en minuta que en el Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes" no existen daños en CONTENIDOS Y EQUIPOS .		
3.		<p>Se le informa al personal Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes" que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:</p> <p>Presupuestos de reparación o sustitución (según sea el caso). Generadores obra Fotografías tomadas al momento del siniestro. Fotografías de reparaciones. Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.</p> <p>Por este medio el Jefe de Conservación, se compromete a entregar esta documentación a más tardar el 15 de noviembre de 2017.</p>		
4.		El personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes" informa que no se puede acceder al área de embargos por no contar con la llave ya que pertenece a la Subdelegación de Estado de México Poniente, por lo que se programará una siguiente visita para determinar los daños de los mismos con la representante de la DCS.		
5.-		El personal del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Lomas Verdes" se compromete a entregar los documentos necesarios para comprobar los daños reparados y que se incluyan EN EL TOTAL DE LA RECLAMACIÓN .		


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lo descrito en la presente minuta, está sujeto a la aplicación de las condiciones de los contratos de seguro vigentes.

Nombre	Institución / Cargo	Firma de conformidad
Lic. Alma Elizabeth Ramirez Salazar	IMSS - Área de siniestros de la División de Control de Seguros	
C.P. María del Rocío Nuñez Osornio	IMSS – Jefe de Departamento de Finanzas Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”	
Ing. Victor Manuel Martínez Rodríguez	IMSS – Jefe de Conservación Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”	
Ing. Andrea Monsivais Veraza	York INTL – Ajustador designado por Seguros Banorte	



YORK

DESCRIPCION DE DAÑOS

Exteriores
 Caba de elevadores
 Gabinetes en acabados aparente. Mas lateral North
 180x7 Largo
 9.00 Altura

Menos Retn. 2.00x2.20
 Ventanas de ventilacion 1.8x2.50x8

Los pordos agredidos al 100%

Reparacion de Rdb de Aluminio
 1.20 x 2.20

-Caba de Escalera (Inter). Torre Hospitalaria
 Gacha en mano 1.50
 1.50
 Piso 6 } 3.00 m

CECULA DE REPORTE

ASEGURADORA: **HOSPITAL REPARATORIA LOS ANGELES**

ASEGURADO: **FILE MIX**


UBICACION: **NO. SINI:**

MANEJO: **FECHA SINI: 19-09-13**

ESTADO: **FECHA DE VISITA:**

TIPO DE SINI: **NIVEL BIEN**

YORK International



Plata Banda de 20cm x 250 Plbn
Ajuste de Gijillo en tambora de 120 x 0.30

200 x 5.00 m
Redimir y pintura

Ajuste de Plafon.

Eneta 3.6 ml. Yapredo Esmalte

Escalera Emergencia
Fijas Vertical 2.65 ml.

Ajuste y aporque de Plafon.
Redimir y pintura 2.00 x 1.80 =

Grato Guardos

- Lambora de (03 x 0.60) 035 x 0.60

2.0
0.5 ml.

0.50 ml

Eneta Vertical 2.00 ml
Yeso y Esmalte

Grato Piso Hospitalacion
Lado A

ASOCIACION DE DANOS

ASOCIACION DE DANOS

Tipo de SIM

FECHA

NUMERO

REGION

FECHA

ASOCIACION

FECHA SIM

NO. SIM

FILE NO.

FECHA DE VISITA

NIVEL DE

YORK

OPTIONAL

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

Colchón de COXBO Reposición.

Fijación de Pajilla de Ext. 0.20x0.30

Lambón. 0.30x0.6 2 PZAS

Control de Enfermedad Fijación de Pajilla de Extracción, 0.30x0.60
Luminaria de 0.30x1.20
0.50x0.20

50 piezas de loseta vinílica hospitalaria COXBO
Nivelación de losa por agrietamiento.

Trabajo Social.
Sello de Cobeta de 2.40x2.40 de piso atado.

1.00 MI Redima pintura. Tablones.
Codo Enfermera.

Rejilla A
Goles 2.00, yeso y esmalte
0.50, 1.0, 1.0, 1.50, 1.0, 1.0, 0.5, 1.0, 1.50
1.00, 1.00

DETALLE DE REPORTE


RESERVA DE FONDO

TIPO DE RIN:
ESTADO:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CANTON:
ASURADORA:

FECHA DE VISITA:
NIVEL DE IN:
REVISOR:

YORK

Handwritten scribble



Cable escalera. Reparación de Fibras & MC con un
cable de 0.50 m

Oficina de Medicos Lado A
& galletas de gesso.

Artesopía. Vestibulo.
Cuenta en falso plafon. 0.8 ml.

Reparación y pintura por agrietamiento
- P. 1.50 x 1.00

Reparación y pintura.
3 m² agrietamiento.

Barras Paquetes B GB P. 1.50
2.9 x 2.50 Laminado de Acero 10x10

Cuenta Vertical en ~~Escalera~~ Nudo de Escalera
y pintura. 0.80 m.
9.00 m.

ASIGNACION Y VALORES

FECHA DE REPORTE

TIPO DE SIMA

FECHA SIMA

REAFORO

NO SIMA

MUNICIPIO

PLANTA

CONDICION

NIVEL DE SIMA

PROBA DE VISITA

PROYECTO

YORK



Concreto (Cemento) 270 (Resistencia a compresión)

Plano de trabajo 2 m (Resistencia a tracción)

12 ped de concreto 0.5x0.6x0.6

Concreto a tracción 2.00 m

Resistencia a tracción de 2.5 x 0.6

2.40 x 2.50

2.40 x 2.50

Resistencia de tracción

0.50 m

1 m

* Plano: Concreto tracción

Ajuste de plano (Ducto) Tablas 3.60 x 2.50 (Resistencia a tracción)

1.0. Concreto en Muro a tracción

* Palla Stb pso todo A.

RESERVA DE 1.00 m

ORDEN DE IMPORTA

TIPO DE SIN

BAJADO:

MUNICIPIO:

REGION:

ACERCA DE:

ASERVA DORA

FECHA SIN

NO SIN

PRE-OR


NI/EL IN IN

PEORA DE VISI

1.00 m

YORK

5



3 mt. de Grapas Adh. y Pinturas
Cable Escalera 500 PISO.

Plata de Paredes y Pinturas 2.0 mt

Laminado de PVC 12.00 mt

Grasas para el motor en el auto 3.10 + 2.75

Grasas para el motor B

2.00

Cable eléctrico 1.55 + 1.55 en auto
1.35 / 1.35 / 1.35 / 1.35
Pse. Pinturas

Figuras de Plástico 0.50 mt

Redondas y pinturas 1.0 mt

Grasas para el motor 1.50 mt

2 piezas de repuesto para el auto 0.30 mt

Grasas para el motor 1.00 mt

Grasas para el motor en auto 3.00 mt

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS


REGISTRADO EN EL PAIS


REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

REGISTRADO EN EL PAIS

YORK





2 cajas de 1.35 x 1.35
4 cajas de 1.35 x 1.35

2 cajas de 1.35 x 1.35
4 cajas de 1.35 x 1.35

4 cajas de 1.35 x 1.35
1 caja de 1.35 x 1.35
1 caja de 1.35 x 1.35

2.40 x 1.35
Placa de ventanilla (reparacion)

Para estacionamiento de 1.35 x 1.35
1 caja de 1.35 x 1.35

1 caja de 1.35 x 1.35
1 caja de 1.35 x 1.35

REPUTA DE REPORTE

ASURADORA	FECHA DE VISITA	FECHA SIN	FECHA SIN
MUNICIPIO	NIVEL DE VISITA	NO. SIN	NO. SIN
ESTADO		FILE MX	
CONDICION			

YORK




Figura de Refon 1 par de 200 X 100

Figura de Refon 2 par de 135 ml

Figura de Refon 3 par de 135 ml

Figura de Refon 4 par de 135 ml

Figura de Refon 5 par de 135 ml

Figura de Refon 6 par de 135 ml

Figura de Refon 7 par de 135 ml

Figura de Refon 8 par de 135 ml

Figura de Refon 9 par de 135 ml

Figura de Refon 10 par de 135 ml

Figura de Refon 11 par de 135 ml

Figura de Refon 12 par de 135 ml

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ASURADORA	ASURADO	SECCION	MUNICIPIO	ESTADO	TIPO DE SINI
FECHA DE VISITA	NO. SINI	FILE NO.	FECHA SINI	FECHA DE VISITA	TIPO DE SINI

YORK



1- Proa de trabajo en la zona de control
2- Proa de trabajo en la zona de control

3- Proa de trabajo en la zona de control
4- Proa de trabajo en la zona de control

5- Proa de trabajo en la zona de control
6- Proa de trabajo en la zona de control

7- Proa de trabajo en la zona de control
8- Proa de trabajo en la zona de control

9- Proa de trabajo en la zona de control
10- Proa de trabajo en la zona de control

11- Proa de trabajo en la zona de control
12- Proa de trabajo en la zona de control

13- Proa de trabajo en la zona de control
14- Proa de trabajo en la zona de control

15- Proa de trabajo en la zona de control
16- Proa de trabajo en la zona de control

17- Proa de trabajo en la zona de control
18- Proa de trabajo en la zona de control

FECHA DE REGISTRO

FECHA DE REGISTRO

PERSONA DE VISITA

PERSONA DE VISITA

PERSONA DE VISITA

YORK



PERSONA DE VISITA


PERSONA DE VISITA

PERSONA DE VISITA

PERSONA DE VISITA

PERSONA DE VISITA

PERSONA DE VISITA



Centro de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios
República de Colombia

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios
Instituto de Estudios

Departamento de Estudios

FECHA DE VIAJE

FECHA DE REGRESO

FECHA DE SALIDA

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE VUELTO

ASSEGURADOR

FECHA SIN

NO. SIN


FILE MAX

FECHA DE VIAJE

FECHA DE REGRESO

YORK

INTERNATIONAL



Plata de 30 x 30 mm
Cinta adhesiva 1.58
Cinta adhesiva 2.70
Cinta adhesiva 2.70

Cinta adhesiva 2.70 ml

2.70 x 2.70 mm
Cinta adhesiva 2.70 B

Plata de 30 x 30 mm
Cinta adhesiva 2.70

Región de alta sensibilidad
5 mm

Cinta adhesiva 2.70 mm

Aplicación de cinta adhesiva 2.70 x 3.00

2.70 x 2.70 mm

Cinta adhesiva 2.70 mm

REGIÓN DE ALTA SENSIBILIDAD

REGIÓN DE ALTA SENSIBILIDAD

TIPO DE SIN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

AGENCIADORA

TECNOLOGÍA

NO. SIN

FILEADO

NIVEL DE SIN

FECHA DE VISITA

Internacional

YORK

12

~~Jan~~

Aplicaciones de Postos y partes de maquinaria

15 millones

5.000 de partes de maquinaria de 300

Folleto de lista de partes de 200 A

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 270 de 135

1.000 de partes de 135

Accesorios de partes de 200 A

2.135 ml

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135

Conte de partes de 135

Aplicaciones de partes de 135

Conte de partes de 135

Aplicaciones de partes de 135

Conte de partes de 135

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135


1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135

1.000 de partes de 135



acido 290 mg/kg weight of fish. X2.

2 grams weight of fish. X2.

2 grams weight of fish. X2.

2 grams weight of fish. X2.

Figura de Laminaria sp. 12 x 1000

Seta weight of 240

2 mg

5 pieces of 0.10 x 10 x 2 (100 cm)

2 mg

3 ml of water of solution perfume

2 mg

Figura de Laminaria sp. 240 x 120

Figura de Laminaria sp. 240 x 120

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg

2 mg



1 module

1 pair of tooth of 0.5 x 0.5

0.5 x 0.5

1.35

1 pair of tooth of 2.5 x 2.5

1 pair of tooth of 2.5 x 2.5

1 pair of tooth of 1.35 x 1.35

1 pair of tooth of 1.35 x 1.35

1 module

1 pair of tooth of 1.35 x 1.35

2 pair of 0.5 x 0.5

2 pair of 0.5 x 0.5

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35


1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35



1 pair of 1.35 x 1.35


1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35

1 pair of 1.35 x 1.35



2 platos con pato, arroz y frijoles 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50


2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50

2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50
 2 platos con pollo y arroz 240x0.50

FEDERAL GOVERNMENT
 DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 OFFICE OF THE SECRETARY
 WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES
 DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 OFFICE OF THE SECRETARY
 WASHINGTON, D. C.

FEDERAL GOVERNMENT
 DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 OFFICE OF THE SECRETARY
 WASHINGTON, D. C.



de 150 mil
 Figuras de personas
 C 15 x 15 - 100
 2. Al estilo Log horizontal
 C 15 x 15 - 100
 Figuras de texto horizontal x 2

No hay un objeto 2 to ml. texturado.

Figuras de Puntos en 1.5 x 2.15.

Letras vertical. 2 to apaisado punto small
 Letras de horizontal

Letras horizontal en Puntos de biblioteca de punto. 2 to
 Letras vertical punto horizontal 2 to x 4
 Letras vertical 2 to en punto punto horizontal
 Letras de divisione horizontal


Las Figuras son aparatos y puntos.
 4 letras, 2 cifras en punto 2 to 4
 Letras verticales (horizontal)

FIGURAS DE PUNTOS

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL



PERSONAL

Handwritten signature or initials at the top left of the page.

Large, faint handwritten mark or signature on the left side of the page.

Division of Microbiology
3 plates received of 2-7c textured
pendants de fibres de papier 60x60
30x60 m²

RECEIVED


RECEIVED

PEOPH
N:EL


RECEIVED
N:EL

RECEIVED
N:EL

RECEIVED



Small handwritten mark or number at the bottom left corner.



Esquina de 1/2 m x 3 x 120

1 Coluna 60 x 60 P/20

270	Coluna vertical 270
270	Coluna vertical 270
270	Coluna vertical 270
270	Coluna vertical 270
270	Coluna vertical 270
270	Coluna vertical 270

Luminaria 13 P/20 0 20 x 0 20

Luminaria 13 P/20 0 20 x 0 20

Esquina 2 x 120 120 x 0 20

Esquina 2 x 120 120 x 0 20

Muro de 3 m x 120 120 x 0 20

Esquina 2 x 120 120 x 0 20

FECHA: 10/10/2011

PROYECTO: [illegible]

UBICACION: [illegible]

CLIENTE: [illegible]

FECHA: 10/10/2011

PROYECTO: [illegible]

UBICACION: [illegible]

CLIENTE: [illegible]

FECHA: 10/10/2011


PROYECTO: [illegible]

UBICACION: [illegible]

CLIENTE: [illegible]

YORK

ASOCIACION



2 pcs de bois de 1/2 lb
3 ml de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb
3 ml de bois de 1/2 lb

2 pcs de bois de 1/2 lb
2 pcs de bois de 1/2 lb

2 pcs de bois de 1/2 lb
1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb
1 pc de bois de 1/2 lb

2 pcs de bois de 1/2 lb
1 pc de bois de 1/2 lb


2 pcs de bois de 1/2 lb
1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb
1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb



1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb

1 pc de bois de 1/2 lb