



Dictamen de Seguridad Estructural



Edificio:

**Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 230
CFE - Toluca, Estado de México**

Solicitante:



**Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS
Delegación Estado de México Poniente
Jefatura de Servicios Administrativos**

Ubicación del Edificio:

**Av. Urawa No. 121, Colonia Sánchez Colín, C.p. 50150
Toluca de Lerdo, Estado de México**

Inspección Estructural:

CARSA Ingeniería S.A. de C.V.

08 de Noviembre 2017



Contenido

Contenido	Página
1. Antecedentes	3
2. Elementos de Construcción	6
2.1 Cimentación	6
2.2 Estructura	6
2.3 Muros	6
2.4 Losas	6
2.5 Bardas	6
3. Albañilería y Acabados	7
3.1 Pisos	7
3.2 Muros	7
3.3 Plafones	7
3.4 Azoteas	7
3.5 Cancelería	7
4. Instalaciones	8
4.1 Instalación Hidráulica	8
4.2 Instalación Sanitaria	8
4.3 Instalación Eléctrica	8
4.4 Instalaciones Especiales	8
5. Observaciones de la Inspección	9
6. Conclusiones y Recomendaciones	10



1. Antecedentes

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 230 – CFE - Toluca, está ubicada en Av. Urawa No. 121, Colonia Sánchez Colín, C.p. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, (Foto 1).

Se trata de un edificio de un nivel, (Fotos 2 y 3).




Foto 1. Ubicación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 230 – CFE, Toluca, Estado de México

De acuerdo con el Artículo 139 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RDF-2004) la **Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 230 – CFE - Toluca**, se clasifica como: **Estructura del Grupo A**, cuyo funcionamiento es esencial y de máxima importancia, en tiempo ordinario y en casos de emergencia o desastre.



Foto 2. Vista interior de la UMF No. 230 – CFE - Toluca



Foto 3. Vista interior de la UMF No. 230 – CFE - Toluca



El sistema estructural principal de la unidad médica, consiste en muros de mampostería de tabique, confinados con castillos y cadenas. La cubierta es una losa plana de concreto reforzado.

Los acabados son: piso de granito vaciado, aplanado de mortero, yeso y azulejos o loseta cerámica en sanitarios. Plafond prefabricado, corrido de tablaroca. La cancelería es de aluminio y herrería.

Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias son las ordinarias para un inmueble Médico-Hospitalario.

Debido a los recientes sismos del 07 y 19 de Septiembre, la **Jefatura de Servicios Administrativos del IMSS-Delegación Estado de México Poniente**, encomendó a esta empresa **CARSA Ingeniería S.A. de C.V.** realizar la **Inspección Estructural** de la **Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 230 – CFE - Toluca**, sita en Av. Urawa No. 121, Colonia Sánchez Colín, C.p. 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, **con la finalidad de Identificar sus condiciones de trabajo y Estimar el grado de Seguridad Estructural que prevalecen en el inmueble, a la luz de los eventos sísmicos recientes, evaluando si puede conservar su uso y funcionamiento como espacio Médico-Hospitalario.**

Para lograrlo se llevó a cabo una **Inspección Visual** del inmueble, con la finalidad de identificar el estado actual de su sistema estructural, detectando algunos de los parámetros representativos de la Respuesta Estructural de un edificio.

El presente Estudio Estructural toma como base lo dispuesto por el **Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias (RDF-2004)** y en el **Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (MCFE-2003)**.



2. Elementos de Construcción

2.1 Cimentación:

No se identificó.

2.2 Estructura:

Principalmente muros de mampostería de tabique.

2.3 Muros:

Muros de mampostería de tabique.

2.4 Losas:

Losa maciza de concreto reforzado.

2.5 Bardas:

Muros de mampostería de tabique aplanado, con remate de herrería.



3. Albañilería y Acabados

3.1 Pisos:

Loseta de granito vaciado

3.2 Muros:

Los muros tienen recubrimiento de aplanado de mezcla, yeso, azulejo y loseta cerámica en sanitarios, y pintura vinílica.

3.3 Plafones:

Prefabricado, liso, de tablaroca.

3.4 Azoteas:

No se identificó.

3.5 Cancelería:

Cancelería de aluminio y herrería.



4. Instalaciones

4.1 Instalación Hidráulica:

Toda la conducción oculta en muros y plafond. No se detectan dislocaciones o fugas.

4.2 Instalación Sanitaria:

Toda la conducción oculta en piso y muros. No se detectan dislocaciones o fugas.

4.3 Instalación Eléctrica:

Toda la conducción oculta en muros y plafond. No se detectan dislocaciones

4.4 Instalaciones Especiales:

No hay.



5. Observaciones de la Inspección

No se observan hundimientos, inclinaciones, agrietamientos, desplazamientos o deformaciones en el sistema estructural global del Edificio. Tampoco se aprecia ningún tipo de daño en elementos estructurales individuales.

Sólo se detectan fisuras en el aplanado y juntas de algunos muros del Site y de la ampliación para comedor, (Fotos 4 y 5). Requieren resane simple para restituir imagen. No ponen en riesgo la estabilidad global del edificio.



Foto 4. Fisura en junta fría




Foto 5. Fisura en aplanado de muro



6. Conclusiones y Recomendaciones

1. Después de realizar una Inspección Interna y Externa del Inmueble, **NO** se detectaron asentamientos, hundimientos, inclinaciones, desprendimientos, agrietamientos, deformaciones, desplazamientos que indiquen que se excediera la capacidad de resistencia del inmueble, o que se rebasaran **los Límites de Resistencia y Servicio señalados en los Reglamentos de Construcción vigentes.**
2. **En general, el Sistema Estructural exhibió un adecuado comportamiento frente a los severos eventos sísmicos recientes.**
3. **Por lo anterior, NO se encuentra obstáculo para que la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 230 – CFE - Toluca, mantenga su operación como espacio Médico-Hospitalario.**
4. Se recomienda llevar a cabo los trabajos de resane de fisuras, y mantenimiento rutinario, para devolver el buen aspecto de la UMF.

Toluca, México a 08 de Noviembre de 2017

Ing. César Octavio Caballero Sámano
Cédula Profesional: 844995

Registro de Perito Responsable de Obra: SAOP/87/12/0713 (Estado de México)
Perito en Diseño y Seguridad Estructural (Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México)

