

MINUTA DE INSPECCIÓN

INICIO DE MINUTA:

En la Ciudad de Morelia Michoacán, siendo las **14:10 horas** de él **jueves 14 de septiembre del 2017**, reunidos en **Guardería No 1**, Zamora Michoacán 35 oriente Col. Jardín de Jericó c. p. 59633

MOTIVO DE LA MINUTA:

Minuta de inspección para verificar los daños, ocasionados por SISMO, donde se vio afectado el inmueble en albañilerías y acabados, **hechos ocurridos el día 07 de Septiembre del año en curso.**

Debido a la magnitud del sismo de 8.1 grados, se notan daños en albañilería y acabados.

ACUERDOS:

Las partes de común acuerdo aceptan y se someten a los siguientes acuerdos:

1.- Se realizó el levantamiento físico de los daños de la **Guardería No. 1 Zamora**, así como la toma de fotografías, donde el personal del despacho que suscribe, observó los siguientes daños:

INMUEBLE

- Daños en trabe de andador.
- Daños en falso plafón de tabla roca
- Daños en falso plafón de panel w
- Daños en cancel de aluminio natural

2.- Se le informa al personal administrativo así como delegacional, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuesto de reparación con desglose de precios unitarios.
- Reporte fotográfico.
- Generadores de obra.
- Plano Estructural y Arquitectónico

3.- Se hace del conocimiento al Jefe de Conservación, que deberán ser entregados los componentes sustituidas para su reparación, referidos en los puntos anteriores, de lo contrario serán excluidos del presente siniestro.





4.- a fin de evitar situaciones de riesgo, se instruye el inicio de los trabajos de demolición de la trabe y por consiguiente los de mas daños

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en **15 días hábiles** por medio de sus procedimientos.

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **14:15 del día jueves 14 de Septiembre del 2017** firmando al calce las personas que participaron en ella.

ING. JOSE RAMIRO RIVERA ALVAREZ JEFE DE CONSERVACION DELEGACIONAL.	
ING. ARMANDO ROJAS MIRANDA SINIESTROS DE NIVEL CENTRAL.	
JOSE DAMIAN CHÁVEZ RUIZ JEFE DE SINIESTROS DELEGACIONAL.	
ING. ANDREA MONSIVAIS VERAZA ASESOR TÉCNICO DEL DESPACHO DE AJUSTES YORK.	

SEGURO: ASEGURADORA

ASEGURADO:

UBICACIÓN: Michoacán 35 oriente
Col. Jardín de Jenico

MUNICIPIO: C.P. 59633

ESTADO:

TIPO DE SIN:

FILE MX:

NO. SIN:

FECHA SIN:



FECHA DE VISITA:

NIVEL INUN:

DESCRIPCION DE DAÑOS

CEDULA DE REPORTE

Cuadernita No. 1

Demolicion de Muro
de 1.4 x 1.8 espesor 15 cm

Reparacion de muro
Plafon falso en andador.

7.4 x 3.8 18 m² travesos 2 de 0.30 x 1.00

Falso plafon de Panel

1.5 x 0.6 x 3.5
travesos 3 de 0.30 x 1.00.

3 x 8 x 3.8 m² Falso plafon Tablarera.

Sala de Maternales B2 Cambio de Falso Plafon
7.20 x 7.00 6 travesos 0.30 x 1.00

Cancel de Aluminio natural de 1" 1.31 x 1.31

Sala Maternales B-1

Cancel de Aluminio natural de 1"
1.31 x 1.31

Pasillo de Entradas Cambio de Plafon de Panel 3.90 x 2.30 travesos

0.30 x 1.00 travesos