

MINUTA DE INSPECCIÓN

INICIO DE MINUTA:

En la Ciudad de Morelia Michoacán, siendo las **13:30 horas** de él **miércoles 13 de septiembre del 2017**, reunidos en **HGR No.1**, ubicado en Av. Bosques de los Olivos No.101 Comunidad de La Goleta Municipio Charo Michoacán.

MOTIVO DE LA MINUTA:

Minuta de inspección para verificar los daños, ocasionados por SISMO, donde se vio afectado el inmueble en albañilerías y acabados, **hechos ocurridos el día 07 de Septiembre del año en curso.**

Debido a la magnitud del sismo de 8.1 grados, se notan daños en albañilería y acabados.

ACUERDOS:

Las partes de común acuerdo aceptan y se someten a los siguientes acuerdos:

1.- Se realizó el levantamiento físico de los daños de la **HGR No.1**, así como la toma de fotografías, donde el personal del despacho que suscribe, observó los siguientes daños:

INMUEBLE

- DAÑOS A LOSETA AGRIETADAS
- DAÑOS A PISO DE CONCRETO
- DAÑOS AREAS EXTERIORES PISO DE ADOCRETO, Y RAMPA DE ESTACIONAMIENTO.
- DAÑOS EN PLAFONES Y MUROS,
- DAÑOS EN PUERTA DE CRISTAL ROTO.

2.- Se le informa al personal administrativo así como delegacional, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuesto de reparación con desglose de precios unitarios.
- Reporte fotográfico.
- Generadores de obra.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'X' mark on the left and several scribbled signatures on the right.






3.- Se hace del conocimiento al Jefe de Conservación, que deberán ser entregados los componentes sustituidas para su reparación, referidos en los puntos anteriores, de lo contrario serán excluidos del presente siniestro.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en **15 días hábiles** por medio de sus procedimientos.

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **18:30 del día Miércoles 13 de Septiembre del 2017** firmando al calce las personas que participaron en ella.

ING. JOSE RAMIRO RIVERA ALVAREZ JEFE DE CONSERVACION DELEGACIONAL.	
ING. ARMANDO ROJAS MIRANDA SINIESTROS DE NIVEL CENTRAL.	
JOSE DAMIAN CHÁVEZ RUIZ JEFE DE SINIESTROS DELEGACIONAL.	
ING. ANDREA MONSIVAIS VERAZA ASESOR TÉCNICO DEL DESPACHO DE AJUSTES YORK.	
C.P. JOSE JESÚS CALDERON MENDOZA JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	

SEGURO: ASEGURADORA

ASEGURADO:

UBICACIÓN: Av. Bosques de las Olivas
No. 101 Comunidad de

MUNICIPIO: Lagoleta Mp.

ESTADO: Charo Michoacan

TIPO DE SIN:

FILE MX:

NO. SIN:

FECHA SIN:

FECHA DE VISITA:

NIVEL INUN:



CEDULA DE REPORTE

DESCRIPCION DE DAÑOS

H.GRN. 1

~~Fis~~ Vestibulo Auditorio

Piso de Granito frouado

11 pzas 1.20 x 0.60

2 pzas

Auditorio

Fisuras en piso de butucas. 4.2 ml de fisuras
para sello

Cristal templado de 9 mm puerta con logotipo Imss
1.20 x 2.40 c/n vinyl IMSS.

Acceso Sotano N. 1

Fisura en piso de Granito de 60 x 1.20

2 pzas

1 pza.


Planta baja acceso

4 pzas de Granito de 50 x 50 cm

1 ✓ ✓ ✓ ✓ de 50 x 50 cm.

2-

Plaza hasta bandera 25 x 0.6 Fisura en 45° por sismo
en acabado de adocreto 3 x 0.6 m²



SELLOS (nombre, firma y telefono)

SEGURO: ASEGURADORA

ASEGURADO:

UBICACIÓN:

MUNICIPIO:

ESTADO:

TIPO DE SIN:

FILE MX:

NO. SIN:

FECHA SIN:

FECHA DE VISITA:

NIVEL INUN:



CEDULA DE REPORTE

DESCRIPCION DE DAÑOS

Rampa de Estacionamiento
Fisuras laterales sobre acabado vallado
en rampa de concreto 33x0.60 ML

Junta de poliuretano en rampa de acceso a
estacionamiento 80x0.6 ml

YORK

SEGURO: ASEGURADORA
ASEGURADO:
UBICACIÓN:
MUNICIPIO:
ESTADO:
TIPO DE SIN:

FILE MX:
NO. SIN:
FECHA SIN:

FECHA DE VISITA:
NIVEL INUN:



CEDULA DE REPORTE

DESCRIPCION DE DAÑOS

Urgencias Pediatricas.

Muro fisurado vertical superior en block con acabado y pintura.

Pasillo finanzas P.13

Muro fardo ~~de~~ resaca y pintura.

3x2 =

1 Detalle de 0.3 m²

3x2


Falso plafon por grietas de sismo

0.30 x 0.40.

2 x 1.

1 hueco de luminaria

0.3 x 1.0



SELLOS (nombre, firma y telefono)