

MINUTA DE INSPECCIÓN

INICIO DE MINUTA: En la Ciudad de Morelia Michoacán, siendo las **14:00 horas** de él **jueves 14 de septiembre del 2017**, reunidos en **UMF No. 6**, ubicado en 18 de Marzo No. 92 Col. Jiquilpan de Juárez.

MOTIVO DE LA MINUTA: **Minuta de inspección para verificar los daños, ocasionados por SISMO**, donde se vio afectado el inmueble en albañilerías y acabados, **hechos ocurridos el día 07 de Septiembre del año en curso.**

Debido a la magnitud del sismo de 8.1 grados, se notan daños en albañilería y acabados.

ACUERDOS: Las partes de común acuerdo aceptan y se someten a los siguientes acuerdos:

1.- Se realizó el levantamiento físico de los daños de la **IMF No. 6**, así como la toma de fotografías, donde el personal del despacho que suscribe, observó los siguientes daños:

INMUEBLE

- DAÑOS A EN MUROS AGRIETADOS
- DAÑOS EN FALSO PLAFON
- DAÑOS Y DESPRENDIMIENTO DE LOSETAS
- DAÑOS EN BARDA PERIMETRAL

2.- Se le informa al personal administrativo así como delegacional, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuesto de reparación con desglose de precios unitarios.
- Reporte fotográfico.
- Generadores de obra.
- Plano Estructural y Arquitectónico







3.- Se hace del conocimiento al Jefe de Conservación, que deberán ser entregados los componentes sustituidas para su reparación, referidos en los puntos anteriores, de lo contrario serán excluidos del presente siniestro.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en **15 días hábiles** por medio de sus procedimientos.

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **14:07 del día jueves 14 de Septiembre del 2017** firmando al calce las personas que participaron en ella.

ING. JOSE RAMIRO RIVERA ALVAREZ JEFE DE CONSERVACION DELEGACIONAL.	
ING. ARMANDO ROJAS MIRANDA SINIESTROS DE NIVEL CENTRAL.	
JOSE DAMIAN CHÁVEZ RUIZ JEFE DE SINIESTROS DELEGACIONAL.	
ING. ANDREA MONSIVAIS VERAZA ASESOR TÉCNICO DEL DESPACHO DE AJUSTES YORK.	

SEGURO: ASEGURADORA

ASEGURADO:

UBICACIÓN: 18 de Marzo
Nº 02 Col. Jilquipan
de Juárez Centro

MUNICIPIO:

ESTADO:

TIPO DE SIN:

FILE MX:

NO. SIN:

FECHA SIN:



FECHA DE VISITA:

NIVEL INUN:

DESCRIPCION DE DAÑOS

CEDULA DE REPORTE

UMF Nº 6

Exterior

Barda perimetral 11 tramos de 2.50

Ancho 0.6 cm

acabado repellido

pintura esmalte acrílica

Longitud de Contacto

1.10 x 0.40

Poste de (35-0.90) lo mismo la malla

Bano Publico solo de espera 3.6 m²

piso desprendido
Plafon agrietado

Sala de espera que loseta desprendida

Consultorio de Medicina Preventiva

(10 x 0.3) (11 x 0.3) Inmueble
completamente dañado desde muro

Sala espera Reparacion de Muro fisuras interiores en
aplanado y pintura.

YORK

SELLOS (nombre, firma y telefono)

SEGURO: ASEGURADORA

ASEGURADO:

UBICACIÓN:

MUNICIPIO:

ESTADO:

TIPO DE SIN:

FILE MX:

NO. SIN:

FECHA SIN:



FECHA DE VISITA:

NIVEL INUN:

CEDULA DE REPORTE

DESCRIPCION DE DAÑOS

Medicina Preventiva

Reparación de Fisura.

Espera:

Nivelación Retiro Colocación de loseta.

Pared de Farmacia en fisurado

Registro 60x40 Sanitario fisurado.

Cuarto de Maquinas

Muro fisurado.

14x1.8 espesor

YORK

SELLOS (nombre, firma y telefono)