




**REPORTE FOTOGRAFICO**

**INMUEBLE : UMF 27 AJALPAN**

**NO DE IDENTIFICACION:**

**UBICACIÓN: CALLE CUACTEMOC S/N AJALPAN**



**DESCRIPCION:SE OBSERVAN GOTEROS DE LAS MARQUESINAS SIN QUE AFECTE LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA FRATURADA LAS BASES DE LOS POSTES DEL TRANAFORMADOR**



**DESCRIPCION:SE OBSERVANS FLOJOS LOS AZULEJOS Y ALGUNOS REBOCOS BOTADOS**