



## REPORTE FOTOGRAFICO


INMUEBLE : UMF 28 CALIPAN

NO DE IDENTIFICACION:

UBICACIÓN: KILOMETRO 22 CARRTERA TEHUACAN - OAXACA CALIPAN



DESCRIPCION:SE OBSERVA HUMEDAD EN LAS LOSAS DEVIDO A EL CLIMA DEL LUGAR Y CON ESA HUMEDAD Y EL TEMBLOR SE LLEGO A DESPRENDER EN ALGUNOS CASOS LA ASCARA DEL CONCRETO



DESCRIPCION:SE OBSERVA UNA AREA QUE ESTA ABANDONADA DESDE HACE YA TIEMPO SEGUN LO QUE SE OBSARVA POR LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA V LAS HUMEDADES DOB EL CLIMA ESTBUCTURALMENTE BIEN SE RECOMIENDA