




REPORTE FOTOGRAFICO

INMUEBLE : UMF No 30 TEHUACAN

NO DE IDENTIFICACION:

UBICACIÓN: INDEPENDENCIA PONIENTE Y 2 NORTE # 20



DESCRIPCION:SE VE COMO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN REFORZADOS Y COMO LOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO



DESCRIPCION:ALGUNOS ELEMENTOS QUE SE BOTARON LOS REBOCOS




REPORTE FOTOGRAFICO


INMUEBLE : UMF No 30 TEHUACAN

NO DE IDENTIFICACION:

UBICACIÓN: INDEPENDENCIA PONIENTE Y 2 NORTE # 20



DESCRIPCION:SE VE COMO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN REFORZADOS Y COMO LOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO



DESCRIPCION:ALGUNOS ELEMENTOS QUE SE BOTARON LOS REBOCOS SOBRE TODO EN LAS FACHADAS