




REPORTE FOTOGRAFICO


INMUEBLE : UMF 43 CIUDAD SERDAN

NO DE IDENTIFICACION:

UBICACIÓN: 2 NORTE Y CALLEJON 6 ORIENTE CIUDAD SERDAN



DESCRIPCION:SE OBSERVAN FISURAS PEQUEÑAS EN MUROS DE LA CLINICA Y EN EL CUBO DEL TINACO PRESENTA UNA FISURA QUE NECESITA UN REFORZAMIENTO DE MANERA INMEDIATA



DESCRIPCION:SE PERSIVEN FISURAS QUE NO PRESENTAN AFECTACION A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES