

## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**INICIO DE MINUTA:** En el Estado de Tabasco, siendo las **13:30 horas** del día **jueves 21 de Septiembre del año 2017**, reunidos en la oficina de Conservación de la **Unidad Conjunto Sandino, oficinas delegacionales** con domicilio en **Av. Cesar Sandino No. 102 Col. Primera de Mayo, Centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.**

**MOTIVÓ DE LA MINUTA:** **MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A OBRA CIVIL, OCASIONADOS POR SISMO, HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación y Personal del despacho de Ajustadores York, designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras en muros y columnas
- Loseta fisurada o despegada
- Plafones dañados y filtraciones en losa
- Vidrios rotos
- Equipos dañados
- Pintura y remoción

Nota 1: No hay subrogación de servicios ni suspensión de actividades a causa del sismo.

Nota 2: Cumpliendo con la normatividad IMSS, los recubrimientos afectados se considerarán como áreas completas de acabados evitando parches o muros parciales (pasta, pintura, loseta, etc.).


Nota 3: Las áreas afectadas y volumetría de los daños se encuentran descritas a detalle en el Anexo 1 (Levantamiento del despacho York).

Nota 4: Los equipos afectados serán revisados por un perito especialista de la Cia. De Seguros.

Nota 5: Las reparaciones efectuadas a planta de emergencia, motor eléctrico y equipo secadora, se deberán acreditar mediante acta administrativa con reporte fotográfico, facturas del servicio y/o presupuestos de reparación.

1.- Se le informa al personal de la **Unidad Conjunto Sandino, oficinas delegacionales**, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Dictámenes técnicos de los equipos afectados, detallando las labores a realizar de cada equipo y que nos indique la causa y el origen de los daños.
- Bitácoras de mantenimiento de los equipos que resultaron afectados.
- Bitácoras de operación de los equipos dañados.
- Copia de las facturas de adquisición y/o Resguardo, notas de movimiento de los bienes dañados, así como Orden de salida de los equipos en caso de que se hayan retirado de la unidad para su reparación.
- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
- Cualquier otro documento que soporte la presente



## MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

reclamación.



- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.
  - Presupuesto de reparación de obra civil.
  - Generadores de obra.
  - Listado de precios unitarios.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.

CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **14:30 hrs.** del día **Jueves 21 de Septiembre del 2017**, firmando al calce las personas que participaron en ella.

ING. JOSE DALAIAS ROSIQUE MARIN JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	
LIC. ATILANO DEL CARMEN AGUILAR GUTIERREZ N41 RESPONSABLE DE SINIESTROS	
ING. OSCAR DANIEL JUAREZ MONTOYA AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	