

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO

INICIO DE MINUTA:

En Cárdenas, Tabasco, siendo las **10:00 horas** del día **Viernes 22 de Septiembre del año 2017**, reunidos en las Oficinas de Administración de la Unidad de Medicina Familiar N° 5, ubicada en: Carretera a Rio Seco S/N , Colonia Santa Rosalía, C.P.86500 Cárdenas Tabasco.

MOTIVO DE LA MINUTA:

MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A MUROS, PLAFONES PISOS, CISTERNA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO , OCASIONADOS POR EL SISMO, HECHOS OCURRIDO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Personal Administrativo y Personal del despacho de Ajustadores York, este último designado por Seguros Banorte. Se realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:


- Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en Muros
- Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas
- Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en losas
- Daños en 2 equipos de aire acondicionado (Mini Split)
- Daños estructurales en Losa de Cisterna de Agua Potable

1.- Se le informa al personal de la Unidad Médica Familiar N° 5, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

- Presupuestos de reparación o sustitución (según sea el caso), de los equipos debidamente detallados y valorizados, con cada una de sus partes y/o componentes a sustituir (mínimo 2).
- Bitácoras de mantenimiento de los equipos (Aire Acondicionado) que resultaron afectados.
- Bitácoras de operación de los equipos dañados.
- Fotografías tomadas al momento del siniestro.
- Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.
- Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días hábiles.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión por parte de la compañía de seguros Banorte.



Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large circular signature at the top, a signature that appears to say 'Margarita', a signature that appears to say 'Carpani', and several other scribbled signatures and initials at the bottom.





SINIESTRO: 104554/17
REF. IMSS: 17-10-007/13
FILE: 21445-MX

MINUTA DE INSPECCIÓN DAÑOS POR SISMO



CIERRE DE ACTA:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las **11:00 hrs** del **viernes 22 de septiembre del 2017**, firmando al alcance las personas que participaron en ella.

ING. SERGIO RAÚL ZURITA VALENCIA JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD	
LIC. ALEJANDRO OSVALDO MORALES BARRERA N47 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
LIC. ALGIMIRO GÁLMICHE ZAPATA N39 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES	
LIC. VÍCTOR MANUEL PESCADOR OSOGOBIO JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA	
ING. ENRÍQUEZ SOTELO DAVID AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO S. DE R.L DE C.V	