

SECRETARÍA DE PORTECCIÓN CIVIL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CHIDAD DE MÉXICO

## Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida

OF AROUNES.	Clave inmueble		
Nombre del Evaluador Técnico: OPGE MALVEL	- PACHECO		
	Corresponsable PPO. 1205		
Profesión: APQUITECTO			
Fecha: 20 Sept. 2017. 13:00 Hr.			
	JORGE M. PAC		
1. Ubicación y Descripción de la Edificación.	ARQUITECT D.R.O. 1205		
Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación:			
Dirección: AV. CUAUHTEMOC Nº 330	-		
Colonia: DOCTORES Delegación: CUAUHTEMOC			
CP: 06720. Entre que calles / Referencia: EJE 3, y AV, COAUTTEMOC.			
Coordenadas geográficas: AT. 19,4007 LOLA99,1573			
Persona contactada: XORIANI OR DUNIO YAJEZ Teléfor			
Uso del Inmueble:			
Casa habitación Departamentos Comercios	Oficinas públicas		
Oficinas privadas 🔲 Industrias 🗎 Estacionamiento	Bodegas		
Educación 🔲 Recreativo 🔲 Centro de reunión	a BEALUD,		
Otro: UMAE. HOSPICARPIOLOGÍA C.M.	U. S-XX1		
Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines):			
Número de sótanos: NO TIENE	-		
Número de ocupantes: 400 PERSONAL.			
Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente Inspección			
inspection exterior unrealitence inspection	interior y exterior		
2. Estado de la Edificación.	Sí No Existen Dudas		
a Derrumbe total			
b Derrumbe parcial			
c Edificación separada de su cimentación			
d Asentamiento diferencial o hundimiento			
e Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso			
f Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)			
g Daño severo en elementos no estructurales			
h Daños en instalaciones eléctricas			
i Daños en instalaciones hidrosanitaria			









## SECRETARÍA DE PORTECCIÓN CIVIL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

		Sí No Bada	
	_	Dudas	
j Daños en instalaciones de gas	•		
k Grietas, movimiento del suelo			
1 Deslizamiento de talud o corte			
m Pretiles, balcones u otros objetos e	n peligro de caer	DATOH, O D	
n Otros peligros (líneas o ductos roto	os, derrames tóxicos, etc.)		
3. Clasificación Global.			
Una vez evaluado el Estado de la Edificac	ión, de no encontrarse alguna respuesta afir	mativa, el inmueble se calificará	
como Edificación/Área Segura o de Ries	go Bajo. En caso de encontrarse una respu	esta afirmativa en cualquiera de	
los incisos "a" al "f", se clasificará con	no Edificación Insegura o de Riesgo Ala	to. En caso de encontrarse una	
respuesta afirmativa en cualquiera de los i	ncisos "g" al "n", se clasificará como Area	Insegura o de Riesgo Alto. De	
existir dudas, se señalará Seguridad Incier	<u>ta</u> .	8	
Edificación y/o Área Segura		ficación y/o Área Insegura 🗌	
<u>Riesgo Bajo</u> VERDE	Requiere revisión DRO AMBAR <u>Ries</u>	go Alto ROJO	
4. Recomendaciones.			
Sí	No	Sí No	
No requiere revisión futura	SACMEX		
Es necesaria evaluación detallada	SSP (ERUM o CONDO	res) 🗌 🔀	
Apuntalar	SOBSE (ISCDF)		
Maquinaria para remover escombro	Central de Fugas		
Protección Civil			
Observaciones: JUNTAS CON	STRUCTIVAS ENTRE E	DIFICIOS! SE	
•	SMIEUTO Y PEPARAC		
	DEN EN PLEZGO LAE		
LA ESTRUCTURA PR			
	DAR MANTENIMIEN	TO Y PEPARAR	
10545 05	DE COSTUME TO ALL DADOR	A PCAS CENTER ISC	
Firms: ACCESO C	CARDIOLOFIA) AUCLA)	E DE VARILLA	
Firma:	CHO COU YAPILLA EX	PUZSTA	
	HOSPITAL DE CA	RDIOLOGÍA 👤 \	
M. PACHECO	IMSS SUJETO A REVI	XXI SIÓN	
ARQUITECTO			
D.R.O. 1206 0F ^	2 0 SEP 201	1 1 11	
	PECIP	Página 2 de 2	
	MEUID	I LO	
/	<b>MIRECCIÓN ADMINI</b>	DIRAIIVA	