

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN SUR

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Reporte de daños por sismo del día 19 de septiembre del 2017

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 15

UNIDAD	OBSERVACION	Evidencia fotográfica	
UMF 15	Desprendimiento de acabados en sanitarios de salas de espera		
	Desprendimiento de acabados rompe plancha de mármol para lavabos de Salas de espera		
	Fisuras en muros provoca desprendimiento de acabados en sanitarios de médicos y asistentes		
	Se presentan fracturas en pisos de mármol en Farmacia y pasillo central		

Se presentan vidrios rotos en algunas ventanas en pasillo central



Grietas en muros provocan daños en acabados Consulta externa




Grietas en fachada



Daños en piso vinílico en pasillo central



Fisuras en muros Residencia de médicos



Daño en acabados en muros de C. E. y E.



Daño en acabados en muros y plafón de Almacén



Daño en acabados de fachadas



También se observan daños en muro perimetral



Daños en acabados vestidor de Asistentes médicas



Fisuras en muros de Laboratorio



<p>Guerdería N° 19</p>	<p>Fisura en muro de asoleadero provoca deformación en ventana</p>		
			
<p>Guerdería N° 22</p>	<p>Deformación en piso de loseta vinílica, fisuras en muros, grietas en piso de entrada principal</p>		