



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
DELEGACION SUR DEL DISTRITO FEDERAL
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 47
"VICENTE GUERRERO"
DIRECCION.

ACTA CIRCUNSTANCIADA.

Siendo las catorce horas del día veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Dirección del Hospital General de Zona No. 47 "Vicente Guerrero" ubicado en la Avenida Campaña del Ébano esquina con Combate de Celaya Colonia Vicente Guerrero y derivado de la revisión del Inmueble del Hospital General de Zona 47 Vicente Guerrero después del sismo en la ciudad de México ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 Horas aproximadamente, el Director de la Unidad Dr. Sergio Raúl Guillen Espinosa, el Arquitecto Diego Esteban Esnaurrizar Lavalle Jefe de Conservación y la Ing. Alicia Islas García Subdirectora Administrativa, nos reunimos para hacer constar las afectaciones derivadas del sismo en cuestión.--

-----HECHOS-----

El de la voz Dr. Sergio Raúl Guillen Espinosa Director de la Unidad, el día 19 de septiembre de 2017 aproximadamente a las 15:00 horas en compañía del Arquitecto Diego Esteban Esnaurrizar Lavalle y la Ing. Alicia Islas García realizamos recorrido por las instalaciones de Hospital General de Zona 47, encontrando lo siguiente:

SEGUNDO PISO

- Se encuentra con un daño severo la junta constructiva que une los edificios.
- Vidrios de ventanales altos con junquillos exteriores, fuera de posición.
- Fisuras en plafones de nichos de iluminación.
- Daños en el acabado de muros, en la buña que une columnas con muros, casi en la totalidad de este piso.
- Daños en acabados de piso porcelanico.

PRIMER PISO.

- En el acceso de ambulancias Tococirugía, se encuentran daños en acabados en muros con acabado de grano de mármol,
- En el área de Diálisis, se encuentran daños con acabado vidriado.
- En Radiodiagnóstico (Tomografía), Laboratorio se encuentran daños en acabados en muros.
- Daños en el acabado de muros, en la buña que une columnas con muros, casi en la totalidad de este piso.

PLANTA BAJA.

- Daños en el acabado de muros, en la buña que une columnas con muros, casi en la totalidad de este piso.
- Daños en acabados de piso de terrazo.
- Vidrios rotos y cancelería fuera de su lugar original.

- Daños en acabados vidriados del área de Nutrición Dietética.
- Daños en cristal de congelador del Banco de Leches.
- Daños en acabados de muro del área de Farmacia y Archivo

FACHADAS


- Daños generales en todas las fachadas cercanas a elementos estructurales.
- Derrumbe de faldones fachada interiores al cubo de iluminación.
- Daño con riesgo de caída en faldones, fachada interior, con acabado de grano de mármol.
- Derrumbe de láminas protectoras de junta constructiva exterior.
- Fracturamiento de muro bajo de acceso a estacionamiento subterráneo.
- Daños en acabados de cubo de escalera.

Se anexa evidencia fotográfica.-----

Se cierra la presenta acta para los fines a los a que haya lugar.



SERGIO RAUL GUILLEN ESPINOSA
Director del HGZ-47.




ARQ. DIEGO ESTEBAN ESNAURRIZAR LAVALLE
Jefe de Conservación del HGZ-47.



ALICIA ISLAS GARCÍA.
Subdirección Administrativa HGZ-47

Hospital General de Zona No. 47



DAÑOS EN ACABADOS DE MUROS

DAÑOS EN JUNTA CONSTRUCTIVA Y ACABADOS EN PISO

Hospital General de Zona No. 47



DAÑOS EN ACABADO EXTERIOR




DERRIBO DE FALDONES INTERIORES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION SUR DEL DISTRITO FEDERAL

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Hospital General de Zona No. 47



DAÑOS EN MUROS DE ACABADO DE ESCALERA, DAÑOS EN BUÑAS DE MUROS

Reporte sismo 19 Septiembre 2017

Hospital General de Zona No. 47



DAÑOS EN FALDONES EXTERIORES CON RIESGO DE CAIDA, FALDONES CAIDOS