

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SEPTIEMBRE 11 DEL 2017.
OFICIO NÚM.: 070101 20 0200 D.C. 215/2017.

**LIC. GIBRAN ALEJANDRO DE LA TORRE GONZALEZ
DELEGADO FEDERAL EN LA DELEGACION CHIAPAS
TAPACHULA, CHIAPAS.**

Mediante el presente, tengo a bien informar la situación que prevalece en el inmueble del H.G.Z. N° 2, esto debido al Evento Perturbador que se suscitó el día 07 de Septiembre del 2017, Sismo con magnitud de **8.1°** en la escala de Richter, con Epicentro Latitud 14.97° y Longitud -93.94°, localizado a 111 km al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas, profundidad 10 km; mismo que ocurrió a las 23:49 p.m., seguido de lluvia torrencial (Precipitación Pluvial).

NOMBRE DEL DIRECTOR	DRA. EVELINA MORALES PEREZ
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 2
DOMICILIO	CALZADA EMILIO RABAZA S/N.
FECHA DE OPERACIÓN DEL INMUEBLE	ABRIL DE 1975

Se realiza un recorrido en el inmueble de este Hospital de Segundo Nivel, y se pudo apreciar que en diferentes áreas; debido al sismo existieron deterioros en:

- ✓ **DAÑOS EN DUCTERIA PARA AIRE ACONDICIONADO**, LOCALIZADOS EN LAS ÁREAS DE PASILLO ADMISIÓN HOSPITALARIA, RAYOS "X", QUIRÓFANOS, PASILLO DE URGENCIAS, CONSULTORIO DE NEFROLOGÍA, SERVICIO DE LABORATORIO, FARMACIA, JEFATURA DE ENFERMERIA
- ✓ **DAÑOS EN MUROS CON ACABADOS VÍTREOS**, EN LAS ÁREAS DE PASILLO DE RAYOS "X", ACCESO A QUIMIOTERAPIA, SÉPTICO DE HEMODIÁLISIS, HEMODIALISIS, INHALOTERAPIA, PASILLO DE INHALOTERAPIA, ÁREA DE BANCO DE SANGRE, ÁREA DE HEMATOLOGÍA, ÁREA DE COMPATIBILIDAD, SERVICIO DE LAVANDERIA, SALA DE ESPERA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, EDIFICIO DE TORRE HOSPITALARIA, SERVICIO DE PATOLOGIA, URGENCIAS PRIMER CONTACTO, URGENCIAS OBSERVACION.
- ✓ **DAÑOS EN REPELLO EN MUROS**, EN LAS ÁREAS DE: CONSULTORIO DE NEFROLOGÍA, CONSULTORIO DE DIÁLISIS, CUARTO DE CONTROL DE LA SALA 2 DE "RX", VESTIDOR DE ENFERMERÍA, VESTIBULO DE EDUCACION MEDICA (FRENTE AL AUDITORIO), EDUCACION MEDICA, SALA DE JUNTAS ENFERMERÍA Y TRABAJO SOCIAL, AREA DE ESPECIALIDADES PLANTA BAJA, TORRE HOSPITALARIA, FACHADA EDIFICIO DE CUERPO DE GOBIERNO, CONSULTORIO DE NEFROLOGIA, EDIFICIO DE FINANZAS.
- ✓ **DAÑOS EN PLAFÓN**, DE LAS ÁREAS DE CUARTO DE CONTROL DE LA SALA 2 DE "RX", VESTIDOR DE ENFERMERÍA, SERVICIO DE PATOLOGÍA, SÓTANO ÁREA DE VESTIDORES, SALA DE ESPERA LABORATORIO, PASILLO INTERNO DE LABORATORIO, BANCO DE SANGRE, AFÉRESIS, EDUCACION MEDICA, C.E.Y.E, EDIFICIO DE TORRE HOSPITALARIA.
- ✓ **DAÑOS EN CRISTALES**, DE LAS ÁREAS DE: C.E.Y.E, SERVICIO DE NUTRICIÓN (COCINA) Y REPRESENTACIÓN SINDICAL.
- ✓ **DAÑOS EN TANQUE RECOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES.**
- ✓ **DAÑO EN PISO VITREO**, VESTIDOR DE ENFERMERÍA, C.E.Y.E., SERVICIO DE LAVANDERIA.
- ✓ **DESPRENDIMIENTO DE CANTERA DE MURO LATERAL DE EDIFICIO DE TORRE HOSPITALARIA.**
- ✓ **DAÑO EN PIEDRAS DE PISO DEL AREA DE PATIO DE MANIOBRAS.**

DAÑOS EN DUCTERIA PARA AIRE ACONDICIONADO:

No	AREA	ML
01	PASILLO DE ADMISION HOSPITALARIA	12.00
02	RAYOS "X" - QUIROFANOS	35.00
04	PASILLOS INTERIORES DE URGENCIAS	53.00
05	PASILLOS INTERIORES DE QUIROFANO - URGENCIAS	15.00
06	CONSULTORIO DE NEFROLOGÍA	05.00
07	SERVICIO DE LABORATORIO.	13.00
TOTAL		133.00

DAÑOS EN MUROS (VITREO / APLANADO)

No	AREA	M2
01	PASILLO RAYOS "X"	20.00
02	ACCESO A QUIMIOTERAPIA	08.00
03	SÉPTICO DE HEMODIÁLISIS	06.00
04	ÁREA DE BANCO DE SANGRE	15.00
05	ÁREA DE HEMATOLOGÍA	18.00
06	ÁREA DE COMPATIBILIDAD	06.00
07	AREA INTERIOR DE HEMODIALISIS	24.00
08	TORRE HOSPITALARIA	18.00
09	INHALOTERAPIA	08.00
10	URGENCIAS VALORACION Y OBSERVACION	10.00
TOTAL		133.00

DAÑOS EN REPELLO EN MUROS

No	AREA	M2
01	CONSULTORIO DE NEFROLOGÍA	03.00
02	CONSULTORIO DE DIÁLISIS	04.00
03	CUARTO DE CONTROL DE LA SALA 2 DE "RX"	01.00
04	VESTIDOR DE ENFERMERÍA	01.00
05	VESTIBULO DE EDUCACION MEDICA	08.00
06	EDUCACION MEDICA	23.00
07	SALA DE JUNTAS ENFERMERÍA Y TRABAJO SOCIAL.	04.00
08	ESPECIALIDADES PLANTA BAJA	14.00
09	TOCOCIRUGIA	08.00
TOTAL		66.00

DAÑOS EN PLAFON

No	AREA	M2
01	CUARTO DE CONTROL DE LA SALA 2 DE "RX"	03.00
02	VESTIDOR DE ENFERMERÍA	19.00
03	SERVICIO DE PATOLOGÍA	09.00
04	SÓTANO ÁREA DE VESTIDORES	16.00
05	SALA DE ESPERA LABORATORIO	04.00
06	PASILLO INTERNO DE LABORATORIO	11.00
07	BANCO DE SANGRE	23.00
08	AFÉRESIS	04.00
09	EDUCACION MEDICA	04.00
10	C.E.Y.E.	04.00
11	TORRE HOSPITALARIA	12.00
TOTAL		109.00

- 3 -

OFICIO NÚM.: 070101 20 0200 D.C. 215/2017.

DAÑOS EN CRISTALES

No	AREA	M2
01	C.E.Y.E	02.00
02	SERVICIO DE NUTRICIÓN (COCINA)	05.00
03	REPRESENTACIÓN SINDICAL	01.00
04	PUERTA DE ACCESO A TOMOGRAFIA	01.00
05	TORRES HOSPITALARIA ACCESO ESCALERAS	04.00
06	BODEGA DE CONSERVACION AREA DE CISTERNAS	08.00
TOTAL		21.00

DAÑOS EN TANQUE RECOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES

No	AREA	M2
01	TANQUE RECOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	12.00
TOTAL		12.00

DAÑO EN PISO VITREO

No	AREA	M2
01	VESTIDOR DE ENFERMERIA	09.00
02	SERVICIO DE LAVANDERIA	28.00
03	SERVICIO DE C.E.Y.E	30.00
TOTAL		67.00

EDIFICIO DE TORRE HOSPITALARIA. TERCER PISO CIRUGIA:

- CUBICULOS 301 AL 308 PLAFON DETERIORADO EN LAS ORILLAS (ABIERTAS)
- DETERIORO EN BAÑO LADO ORIENTE, AZULEJOS AGRIETADOS EN PAREDES.
- DESCANSO DE ESCALERAS, SE ENCUENTRAN LAS PAREDES AGRIETADAS.
- SEPTICO LADO PONIENTE PASILLO AGRIETADO.
- BAÑO PACIENTES LADO PONIENTE GRIETA QUE PASA AL CUBICULO ADYACENTE C-321 Y C-322
- GRIETA EN PASILLO FRENTE A CUBICULO 321.
- CENTRAL DE ENFERMERAS GRIETA EN PARED.
- GRIETA AL FONDO DE CUBICULO 327.
- GRIETAS EN PARED DE CUBICULOS 328 AL 330.
- GRIETAS EN CUARTO DE DESCANSO DE MEDICOS LADO PONIENTE.

SEGUNDO PISO MEDICINA INTERNA:

- GRIETA EN PARED DE BAÑO PACIENTE LADO ORIENTE, AZULEJO AGRIETADO.
- CENTRAL DE ENFERMERIA, PREPARACION DE MEDICAMENTOS GRIETA Y AZULEJOS CAIDOS.
- CUBILOS 216 Y 217 GRIETA EN PARED.
- BAÑO PACIENTES LADO PONIENTE CON GRIETA EN PARED Y AZULEJOS DAÑADOS.
- DESCANSO DE ESCALERA PARED AGRIETADA.

CONTINÚA EN HOJA "4"

PRIMER PISO GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y UCIN:

- DESCANSO DE ESCALERA PARED AGRIETADA.
- UCIN COLUMNAS (CASTILLOS) CON GRIETAS.
- NETRADA DE UCIN GRIETAS.
- BAÑO PACIENTE LADO ORIENTE GRIETA EN PARED Y PASA A LOS CUBICULOS 116 Y 117.
- COCINETA CON PARED AGRIETADA, GOTERA EN PLAFON.
- SEPTICO LADO PONIENTE CON GRIETA EN PARED.
- ESPECIALIDADES:
- GRIETA EN CONSULTORIO DE ALERGOLOGIA Y PASILLO A INTERIOR.
- CONMUTADOR CON GRIETAS EN PARED.
- ENTRADA PRINCIPAL
- GRIETAS EN MUROS QUE VAN A CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES "OFTALMOLOGIA"
- GRIETAS EN MUROS DE PASILLO A TRASLADOS FORANEOS.
- SALA DE JUNTAS DE TRABAJO SOCIAL GRIETAS EN PARED.
- OFICINA DE TRABAJO SOCIAL CON GRIETAS EN PARED.
- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA CON GRIETAS EN PARED Y COLUMNAS.
- OFICINA DE REGISTRO CIVIL CON GRIETAS EN PARED.
- SALA DE ESPERA DE REGISTRO CIVIL CON DAÑOS EN PARED "GRIETAS"
- REHABILITACION Y FISIATRIA CON GRIETAS EN CONSULTORIO, CUBICULO 4, SALA DE EJERCICIOS Y CUARTO DE ASEO.
- SALA DE EJERCICIOS CON FILTRACION EN PLAFON, MISMO PLAFON MOJADO.

PLANTA BAJA TORRE HOSPITALARIA

- GRIETA EN MURO DEL ESPACIO DE LA ESCALERA QUE VA A SOTANO Y PRIMER PISO.
- LOZETA DESPRENDIDA EN MURO FRENTE A ELEVADOR.
- GRIETA A MURO EN ACCESO A TOMOGRAFIA, ADENTRO.
- CABLES DE C.C.T.V. CAIDOS EN PASILLO FRENTE A RAYOS X.

UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS (UCI)

- CAYÓ REJILLA DIFUSORA DE AIRE ACONDICIONADO.

CONSULTORIOS DE NEFROLOGIA

- GRIETA EN COLUMNA, DESPRENDIMIENTO DE REPELLO.
- AFECTACION EN DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EXTRACCION CAIDO EN LOS DOS CONSULTORIOS.

CONSULTORIO DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA

- DESPRENDIMIENTO DE REPELLO EN COLUMNA.

HEMODIALISIS

- BAÑO DE DAMAS: DESPRENDIMIENTO DE LOZETAS.
- AREA DE PACIENTES: DESPRENDIMIENTO DE LOZETAS Y PLAFON CAIDO.
- FALTA DE DIFUSOR DE EXTRACCION.

- 5 -

OFICIO NÚM.: 070101 20 0200 **D.C. 215/2017.**

INHALOTERAPIA

- DESPRENDIMIENTO DE LOZETAS Y AGRIETAMIENTO DE MURO.
- PASILLO EXTERIOR DE INHALOTERAPIA DESPRENDIMIENTO DE LOZETA.

ADMISION URGENCIAS-GINECO

- DESPRENDIMIENTO DE LOZETAS.
- EN SALA DE ESPERA, PLAFON CAIDO, DESPRENDIMIENTO DE LOZETEAS Y MURO FISURADO.
- EN BAÑO DE PACIENTES DESPRENDIMIENTO DE LOZETAS.
- EN SEPTICO, DESPRENDIMIENTO DE LOZETAS.

URGENCIAS VALORACION Y URGENCIAS OBSERVACION

- DETERIORO EN PLAFON, DESPRENDIMIENTO DE LOZETEAS Y MURO FISURADO.
- AFECTACION EN DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, INYECCION Y EXTRACCION

SE DETECTA QUE LAS AREAS ANTERIORMENTE RELACIONADAS, FUERON LAS QUE PRESENTARON DAÑOS CONSIDERABLES, POSTERIOR AL RECORRIDO FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN EL INTERVINIERON.

DRA. EVELINA MORALES PEREZ
DIRECTORA DEL H.G.Z. N°2

C.P. MIGUEL A. ZEPEDA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMTVO. H.G.Z. N°2

ING. ROQUE ZUÑIGA PINEDA
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD