



Arriaga, Chiapas a 12 de Septiembre de 2017  
Oficio No. 072409200200/D493/2017.

**LIC. GIBRAN ALEJANDRO DE LA TORRE GONZALEZ  
DELEGADO FEDERAL DE LA DELEGACION CHIAPAS  
TAPACHULA, CHIAPAS**

Mediante el presente, tengo a bien informar la situación que prevalece en el inmueble de la UMF No. 16, esto debido al desastre natural ocurrido el día 07 de Septiembre del 2017, Sismo con magnitud de 8.2° en la escala de Richter, con Epicentro 133 km al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas, Latitud 14.85° y Longitud -94.11°, profundidad 58 km; mismo que ocurrió a las 23:49:18 horas (tiempo del Centro de México).

NOMBRE DEL DIRECTOR	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ
UNIDAD	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 16
DOMICILIO	BOULEVARD FRANCISCO SARABIA S/N, COLONIA NUEVA ESPERANZA, ARRIAGA, CHIAPAS
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL INMUEBLE	28 DE ABRIL DE 1981

Se realiza un recorrido en el inmueble de esta Unidad de primer nivel y se pudo apreciar que debido al sismo existe deterioro en las siguientes áreas:

- Dirección
- Dental
- Consultorio 3
- CEYE
- Sala de Expulsión
- Medicina preventiva
- Laboratorio
- Consultorio de curación
- Consultorio de Atención Medica Continua
- Hospitalización



- Parte exterior de la unidad ( AMC)
- Parte posterior de la unidad
- Baño de pacientes en AMC
- Baño de pacientes en Hospitalización

Se observa específicamente los siguientes daños:

- ✓ **Dirección:**
  - Daño vertical y transversal en muro, 9 m2.
  - Desprendimiento de plafón, 12 m2.
  - Desprendimiento de losetas en muro de baño, 30 m2.
- ✓ **Consultorio de Odontología (Dental):**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna y pared, 3m.
- ✓ **Consultorio 3:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna y pared, 3m.
  - Desprendimiento de plafón en techo posterior, 12m2.
  - Daño en repello, 6m2.
- ✓ **CEYE:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna y pared, 3m.
  - Desprendimiento de losetas en muro, 33 m2.
- ✓ **Sala de Expulsión:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna y pared, 3m.
  - Desprendimiento de losetas en muro, 36 m2.
- ✓ **Medicina preventiva:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna y pared, 3m.
- ✓ **Parte posterior de la Unidad:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna y pared, cabe mencionar que esta representa el daño mencionado en consultorio 3, 3 m2.
- ✓ **Parte exterior de AMC:**
  - Desprendimiento de mezcla del faldón corta gota, 2m2.
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta entre columna entre "loza y loza". 3 m2.



- ✓ **Laboratorio:**
  - Desprendimiento de loseta en muro en baño, 15m2.
- ✓ **Baño de pacientes en AMC:**
  - Desprendimiento de loseta en muro, 30 m2.
- ✓ **Baño de pacientes en hospitalización:**
  - Desprendimiento de loseta en muro, 42 m2.
- ✓ **Consultorio de curaciones:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta en pared lateral derecha, 3m2.
- ✓ **Consultorio de AMC:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta en pared lateral derecha, 3 m2.
- ✓ **Hospitalización:**
  - Daño en aplanado por falla estructural tipo grieta en pared lateral izquierda, 3 m2.
- ✓ **Entrada Principal:**
  - Daño en cancelería fija de entrada a edificio, así como cristales rotos, 3 m2.
- ✓ **Pasillo de Servicios Generales:**
  - Levantamiento de loseta en piso, 5 m2.

Se detecta que las áreas anteriormente relacionadas, fueron las que presentaron daños considerables, posteriormente al recorrido firman al calce los que en el intervinieron.

DR. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ  
DIRECTOR UMF 16

MTR. RIGOBERTO BONIFAZ RAMOS  
ADMINISTRADOR UMF 16

ING. MARCO ANTONIO MADRID RAMOS  
JCU ZONA No. 17