



Antes



Después

Caída de escalones de acero que comunican los inmuebles y columnas sin testigos aparentes de daño en todos los pisos.