



Antes



Después

Fractura de yesos y columnas sin testigos aparentes de daño en piso 6.