




Antes



Después

Fractura de yesos y columnas sin testigos aparentes de daño en pisos 4 y 5.