




Antes



Después

Fractura de yesos en pisos 5 y 6.