

Durango No. 323



Foto 2

Fractura de paredes de ladrillo en piso 3, aplanados en casetón de elevadores y pasillos de escaleras en todos los pisos.