

Durango No. 323



Foto 4

Fractura de aplanados, desprendimiento de puertas piso 5 y 6.