



Antes



Después

Demolición de muro fracturado en fachada norte y reconstrucción en proceso.