



Antes



Después

Demolición de muros fracturados en fachada sur y reconstrucción en proceso.