




Antes



Después

Vidrio roto en ventanal exterior.