




Antes



Después

Daño en junta constructiva, separación de junta constructiva.