




Antes



Después

Fisura prolongada en columna de escaleras.