



Antes



Después

Fisura en muro exterior.