



Antes



Después

Se reparó el piso falso y los cristales en la zona de la junta constructiva, esta pendiente el suministro y cambio de galletas de plafones en el piso 1.