



Antes



Después

Desprendimientos de acabados, donde se observa parte de la estructura de acero, misma que ya se cubrió con material de tabla roca.