




Antes



Después

Fisura en muro de oficina pasillo central del edificio 1 piso 4.