



Antes



Después

Fisuras en muro de oficina en pasillo central del edificio 1. Piso 3