



Antes



Después

Fisura en cubo de elevadores de Salón de Vitrales del edificio 1, piso 1.