



HOSPITIUM SOLUTIONS

Código: F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Octubre de 2020

Fecha de vigencia:

Revisión:

00

Hospital o Institución:

HGZ 58 IMSS

Folio:

0461

Descripción del equipo:

Ventilador pulmonar

Lugar y fecha:

Estado de México

28-09-22

Características del equipo

Marca:

Sierra

Modelo:

Sierracon 400C 66996

Nº. de serie:

Ubicación:

Inhaloterapia

Intervención a realizar

- Instalación y arranque
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Calibración/verificación
- Capacitación
- Retiro de equipo

Falla reportada

Acute momento Preventivo

Refacciones retiradas

Código

Descripción

Refacciones instaladas

Código

Descripción

R50100A
69506100C

R.T. MITG
Celda de O2

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla de procedimiento de Prueba (Service Manual/Siare) 58

*Aspecto físico: OK

*Mangueras Aire / O2: OK

*Celda de O2 y cable: OK

*Cable de alimentación AC: OK

*Bloque Espiratorio: OK

Calibraciones *Celda de O2: (50mV)

*Sensores de flujo respiratorio (Esp / Insp): OK

*Prueba de fugas: () ml/min

*Verificación: OK

*Horas totales: 2911 h 13 m 17 s

*Horas parciales: 1700 h 35 m 44 s

*Reset: OK

*Pruebas de funcionamiento: OK

*Equipo funcionando correctamente: OK

*Observaciones:

Equipo Funciona Correctamente



Lic. Miguel A. Castellón Nava
Analista Respiratorio
IMSS
HGZ 58
Cédula Profesional: 98164914

Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital