

Eq. G

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA M. F. No. 3 IMSS
Dirección	CALLE RUBEN DARIO ESQ. RAMÓN LÓPEZ VELARDE S/N SALAMANCA, COL. SAN PEDRO, SALAMANCA, C.P. 36760

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016479	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	SALAMANCA	Teléfono
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE ETIQU MTTD 2975

Norma Leticia González López N. GLZ. Nombre, Firma o Sello Enfermera Gral Cargo Recuperación quirofano. Área IMSS	Exp. L. Sombra Luis Raúl Cabello Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 31 AGOSTO 2021
--	--

ORDEN DE SERVICIO

Cliente

Nombre **HOSPITAL GENERAL DE ZONA M.F. No. 3 IMSS**
 Dirección **CALLE RUBÉN DARÍO ESQ. RAMÓN LÓPEZ VELARDE S/N SALAMANCA, COL. SAN PEDRO, SALAMANCA, C.P. 36760**
 Localidad **SALAMANCA** Teléfono _____
 Licitación/Contrato **2020-133-AA-012000991-E147- IM**

Equipo

Nombre **MONITOR DE SIGNOS VITALES**
 Marca **MINDRAY**
 Modelo **EPM 12 M**
 Serie **AC9-07016476**
 Ubicación **COVID**

Actividad


☒ Mtto. Preventivo
☐ Mtto. Correctivo
☐ Instalación
☐ Garantía
☐ Otro

Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. **ETIQ. MTTO 2131**

Observaciones

SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE


Noradika Cecilia Ledesma
 Nombre, Firma o Sello

Sub Jefe de Enfermeras
 Cargo


Hospital
 Área



Ing. Horacio Serrano González

Mat. 99117995

Jefe de Conservación


Luis Raúl Caballero
 Nombre y Firma Representante EYCISA

Fecha: **31 AGOSTO 2021**

Av. Presidente Mazaryk 111, Piso 1
 Col. Polanco V Sección
 México D.F. C.P. 11560

Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
 Tel: (55) 52 80 87 20

01 800 8 EYCISA (39 24 72)
 www.eycisa.com

Luis Raúl Caballero 5531709005-
servicio@eycisa.com raul.caballero@eycisa.

Eg. 81

EYCISA

Equipamiento y Consultoría Integral

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZMF No. 3 IMSS
Dirección	RUBEN DARIO ESQ. RAMÓN LÓPEZ VELARDE S/N, COL. SAN PEDRO, C.P. 36760, SALAMANCA, GUANAJUATO

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016479	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Localidad	SALAMANCA, GUANAJUATO	Teléfono	800 623 2323
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

ETIQ. MTO 2669

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE
BRAZALETE DATADO

<u>Maria Oliva Claudia Capulá</u> Nombre, Firma o Sello
<u>Enf Jefe Riso</u> Cargo
<u>Quirofano</u> Area
Mat. 99117395 jefe de Conservación

<u>Luis R. Caballero</u> Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>20 MAYO 2022</u>

Eg. G

EYCISA

Equipamiento y Consultoría Integral

ORDEN DE SERVICIO

Cliente

Nombre **HGZMF No. 3 IMSS**
 Dirección **RUBEN DARIO ESQ. RAMÓN LÓPEZ VELARDE S/N, COL. SAN PEDRO, C.P. 36760, SALAMANCA, GUANAJUATO**

Equipo

Nombre **MONITOR DE SIGNOS VITALES**
 Marca **MINDRAY**
 Modelo **EPM 12 M**
 Serie **AC9-07016476**
 Ubicación **COVID**

Actividad

☒ Mto. Preventivo
☐ Mto. Correctivo
☐ Instalación
☐ Garantía
☐ Otro

Localidad **SALAMANCA, GUANAJUATO** Teléfono **800 623 2323**
 Licitación/Contrato **2020-133-AA-012000991-E147- IM**

Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

✓

ETIQUETA MTO 2468

Observaciones

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

G. Sánchez
 Nombre, Firma o Sello

Enfermera G.
 Cargo

Tecología
 Área



Ing. Horacio Serrano González

Mat. 99117395

Jefe de Conservación

Av. Presidente Mazaryk 111, Piso 1
 Col. Polanco V Sección
 México D.F. C.P. 11560

Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
 Tel: (55) 52 80 87 20

Luis Real Caballero
 Nombre y Firma Representante EYCISA

Fecha: 20 MAYO 2022

01 800 8 EYCISA (39 24 72)
 www.eycisa.com