


ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO Y RÍO LERMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016472
Ubicación	COVID
Actividad	
☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro	
Localidad	CELAYA, GUANAJUATO
Teléfono	461 615 0202
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

ETIQUETA MTO 2072

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 Nombre, Firma o Sello
 Cargo
 Area

 Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 20 MAYO 2022

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO Y RÍO LERMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016465
Ubicación	COVID
Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro
Localidad	CELAYA, GUANAJUATO
Teléfono	461 615 0202
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

ETIQU. MTTO 2673

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

 Nombre, Firma o Sello
Enfermero jefe piso Cargo
Urgencia pediátrica Area

 Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 20 MAYO 2022



IMSS
 M G 2 No
 CONSERVACIÓN
 CELAYA GT

Av. Presidente Mazaryk 111, Piso 1
 Col. Polanco V Sección
 México D.F. C.P. 11560

Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
 Tel: (55) 52 80 87 20


 Jesus Mata Hernández
 Sub. Jefe de Conservación
 Matricula: 99118479

01-800-0 EYCISA (39 24 72)
 www.eycisa.com

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO Y RÍO LERMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO


Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016477	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Localidad **CELAYA, GUANAJUATO** Teléfono **461 615 0202**
 Licitación/Contrato **2020-133-AA-012000991-E147- IM**

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. 2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. 3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. 4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. 5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

ETIQU. MTO 2670

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE EQUIPO SIN CABLE ECG

 Nombre, Firma o Sello
Carlos M. de la Cruz Cargo
Asesor Area

 Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 20 MAYO 2022

ORDEN DE SERVICIO

Ciente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO Y RÍO LERMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016463
Ubicación	COVID
Localidad	CELAYA, GUANAJUATO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	461 615 0202

Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

ETIQU. MTTO 2671

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	
EQUIPO SIN CABLE ECG	

 Nombre, Firma o Sello	
 Cargo	
 Área	

 Nombre y Firma Representante EYCISA	
Fecha: 20 MAY 2022	



IMSS

H G Z No
CONSERVACION
CELAYA GTO

Av. Presidente Mazaryk 111, Piso 1
Col. Polanco V Sección
México D.F. C.P. 11560

Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
Tel: (55) 52 80 87 20

Sub. Jefe de Conservación
Matricula: 99115475

01 800 8 EYCISA (39 24 72)
www.eycisa.com

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO Y RÍO LERMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016461
Ubicación	COVID
Actividad	
☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro	
Localidad	CELAYA, GUANAJUATO
Teléfono	461 615 0202
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

Nombre, Firma o Sello Cargo Área	 Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 20 MAYO 2022
---	---

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO Y RÍO LERMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016469
Ubicación	COVID
Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro
Localidad	CELAYA, GUANAJUATO
Teléfono	461 615 0202
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

_____ Nombre, Firma o Sello
_____ Cargo
_____ Área

 Nombre y Firma Representante EyCISA
Fecha: 20 MAYO 2022