

ORDEN DE SERVICIO

Nombre		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS	
Dirección		MUTUALISMO & RÍO LERMA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO.	
Nombre		MONITOR DE SIGNOS VITALES	
Marca		MINDRAY	
Modelo		EPM 12 M	
Serie		AC9-07016469	
Ubicación		COVID	
Localidad		CELAYA	
Licitación/Contrato		2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

Nombre, Firma o Sello Cargo Area	 Luis Raul Gballeiro Nombre y Firma Representante EYCISA 5531709005 raul.gballeiro@eycisa.com Fecha: 30 AGOSTO 2021
---	--

ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO & RÍO LERMA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016477
Ubicación	COVID
Localidad	CELAYA
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono _____	

Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones	
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE	

Nombre, Firma o Sello Cargo Area

 Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>30 AGOSTO 2021</u>

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO & RÍO LERMA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016463
Ubicación	COVID
Localidad	CELAYA
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Actividad	☒ Mto. Preventivo ☐ Mto. Correctivo ☐ Instalación ☐ Garantía ☐ Otro
Teléfono	

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

Nombre, Firma o Sello Cargo Area	 Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 30 AGOSTO 2021
---	---

ORDEN DE SERVICIO

Nombre		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS	
Dirección		MUTUALISMO & RÍO LERMA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO.	
Nombre		Equipo	
MONITOR DE SIGNOS VITALES			
Marca	MINDRAY	Actividad	☒ Mto. Preventivo
Modelo	EPM 12 M		☐ Mto. Correctivo
Serie	AC9-07016465		☐ Instalación
Ubicación	COVID		☐ Garantía
			☐ Otro
Localidad	CELAYA	Teléfono	
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

Nombre, Firma o Sello Cargo Maiva Berewa M. Berewa Area	Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 30 AGOSTO 2021
--	---

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO & RÍO LERMA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016472
Ubicación	COVID
Actividad	
☒	Mtto. Preventivo
☐	Mtto. Correctivo
☐	Instalación
☐	Garantía
☐	Otro
Localidad	CELAYA
Teléfono	
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado
- INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. - LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. - PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. - ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

Nombre, Firma o Sello
Cargo
Area

 Luis Rael Challenort Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 30 AGOSTO 2021

ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
Dirección	MUTUALISMO & RÍO LERMA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 38060, CELAYA, GUANAJUATO.

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016461	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Localidad	CELAYA	Teléfono	
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

Nombre, Firma o Sello Cargo Area	 Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 30 AGOSTO 2021
---	--