

ORDEN DE SERVICIO

Nombre		Cliente
Nombre		HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA No. 54 IMSS
Dirección	CARRETERA FEDERAL SILAO-GUANAJUATO KM. 1.5 (5 DE MAYO) S/N SILAO, COL. HACIENDA SILAO, SILAO DE LA VICTORIA, C.P. 36132	
Nombre	Equipo	Actividad
Marca	MONITOR DE SIGNOS VITALES	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto Preventivo
Modelo	MINDRAY	<input type="checkbox"/> Mtto Correctivo
Serie	EPM 12 M	<input type="checkbox"/> Instalación
Ubicación	AC9-07016466	<input type="checkbox"/> Garantía
Localidad	SILAO DE LA VICTORIA	<input type="checkbox"/> Otro
Licitación/Contrato	Teléfono _____ 2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. *Folio . 2997*

Observaciones

SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

Emmanuel del Ursua Caudillo



Jefe de Conservación 1/09/21

Matrícula: 98113206



E.J.P. Miguel Angel
Vazquez Jimenez
Mat. 10059598

HOSPITAL GENERAL
SUB-ZONA NO. 54
SILAO, GTO.

Cargo

Jef de E.H.

Area

Jorge Gonzalez T.

Nombre y Firma Representante EyCISA

Fecha: 01 - Septiembre - 2021



E.E. María Elena Ramírez Gutiérrez
Supervisora de Limpieza e Higiene
Matrícula 9114592
HGSZ No. 54

Maria Elena

EY CIS
Equipamiento y Consultoría Integral

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGSZ NO. 54 IMSS
Dirección	CARRETERA SILAO-GUANAJUATO KM 1.5, COL. HACIENDA SILAO, C.P. 36132 SILAO, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016466
Ubicación	COVID
Localidad	SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	472 723 2000
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo	
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo	
<input type="checkbox"/> Instalación	
<input type="checkbox"/> Garantía	
<input type="checkbox"/> Otro	

Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

✓

ETIQ. MTTO. 2663

Observaciones

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

Marybel Chávez Pg
Nombre, Firma o Sello

Luis Ramón Gómez
Cargo

Urg. Adm
Área

Luis Ramón Gómez
Nombre y Firma Representante EY CIS

Fecha: 19 MAYO 2022