



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	15/05/2024	Fecha fin	15/05/2024	Folio	Nº 202
Hora inicio	11:00	Hora fin	14:30	No. de reporte	N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General Regional de Orizaba No. 1	Marca	DYDETEC
Dirección	Cte. 6 2115, Centro, 94364, Orizaba, Veracruz	Modelo	GATSZ
Solicitante		Teléfono	272 724 1500
		No. de serie	GTVI2020-0361

Datos del servicio	
Ubicación en hospital	Inhaloterapia
Responsable (es)	
	☒ Mantenimiento preventivo ☐ Mantenimiento correctivo
	☐ Instalación ☐ Capacitación
	☐ Actualización ☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño ☒
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda ☒
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas ☒
			Extracción de logs ☒
			Bloqueo seguridad y botones ☐
			Otro: ☐

Descripción del servicio realizado																																					
Diagnóstico:	Se realiza inspección general del equipo detectando variación en flujo espiratorio. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se detectan sólidos y material solidificado en válvula exhalatoria, se limpia y desinfecta. Se realiza colocación de escuadras. Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios. El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en su 1er mantenimiento preventivo de flujo desechable. Se entrega sensor. Equipo funcionando correctamente ☒ 100% Funcional																																				
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 15 MAY 2024 RECIBIDO FIRMA DE CONSERVACION No. 1 320501-142902 J.C.U. No. 1 1- Válvula libre respiración 2- Celda O2 3 P.Insp 4- V. Sobrep. 5- Reg. presión UNIDAD No. 1 HOSPITAL GENERAL REGIONAL	Refacciones y consumibles <table><tr><th></th><th>Cantidad</th><th></th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah</td><td>1 pza</td><td>☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5</td><td></td></tr><tr><td>☒ VG-0040 Ensamble membrana</td><td>1 pza</td><td>☒ MP-0110 Escuadra 40-40</td><td>2 pzas</td></tr><tr><td>☒ VG-0050 Membrana de vacío</td><td>1 pza</td><td>☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris</td><td>2 pzas</td></tr><tr><td>☒ MP-0059 Celda de oxígeno</td><td>1 pza</td><td>☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16</td><td>2 pzas</td></tr><tr><td>☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg</td><td>1 pza</td><td>☒ MP-0113 Tuerca con collar M6</td><td>4 pzas</td></tr><tr><td>☐ VG-0056 Empaque reservorio</td><td></td><td>☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16</td><td>2 pzas</td></tr><tr><td>☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm</td><td>20cm</td><td>☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6</td><td>2 pzas</td></tr><tr><td>☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m</td><td>20cm</td><td>☒ MP-0007 Gancho porta circuito</td><td>1 pza</td></tr></table>		Cantidad		Cantidad	☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	1 pza	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5		☒ VG-0040 Ensamble membrana	1 pza	☒ MP-0110 Escuadra 40-40	2 pzas	☒ VG-0050 Membrana de vacío	1 pza	☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	2 pzas	☒ MP-0059 Celda de oxígeno	1 pza	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	2 pzas	☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	1 pza	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6	4 pzas	☐ VG-0056 Empaque reservorio		☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	2 pzas	☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	20cm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	2 pzas	☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	20cm	☒ MP-0007 Gancho porta circuito	1 pza
	Cantidad		Cantidad																																		
☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	1 pza	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5																																			
☒ VG-0040 Ensamble membrana	1 pza	☒ MP-0110 Escuadra 40-40	2 pzas																																		
☒ VG-0050 Membrana de vacío	1 pza	☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	2 pzas																																		
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	1 pza	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	2 pzas																																		
☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	1 pza	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6	4 pzas																																		
☐ VG-0056 Empaque reservorio		☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	2 pzas																																		
☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	20cm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	2 pzas																																		
☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	20cm	☒ MP-0007 Gancho porta circuito	1 pza																																		
Otros:	MP-0290 Filtro para extractor 90 mm 1 pza																																				

Dr. Dione Iván Tejeda Hernández



JEFE DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
CED. PROF. 11918664
AUXOP 98314313

Realizó

Roberto Emanuel Salvador Velasquez

Autorizó



Ing. Hector A. Cruz Ventura
JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD
MANTENIMIENTO



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	15/05/2024	Fecha fin	15/05/2024	Folio	Nº 205
Hora inicio	11:00	Hora fin	16:00	No. de reporte	N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General Regional de Orizaba No. 1	Marca	DYDETEC
Dirección	Ote. 6 2115, Centro, 94364, Orizaba, Veracruz	Modelo	GATSZ
Solicitante		No. de serie	GTVI 2020-0429
	Teléfono		

Datos del servicio	
Ubicación en hospital	Inhaloterapia
Responsable (es)	
	☒ Mantenimiento preventivo
	☐ Instalación
	☐ Actualización
	☐ Mantenimiento correctivo
	☐ Capacitación
	☐ Otro:

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300
	☐ Otro:
	☒ Kit de herramientas
	☒ Llaves Allen
	☐ Otro:
	Verificación de desempeño
	Calibración de celda
	Prueba de fugas
	☒ Extracción de logs
	☒ Bloqueo seguridad y botones
	☐ Otro:

Diagnóstico:	Descripción del servicio realizado
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 15 MAY 2024 RECIBIDO JEFE DE CONSERVACION No. 1 320501-142902 J. C. U. No. 1 VP1, VP2, Res., Vent., TC 1- Válvula libre respiración 2- Celda O2 3 P. Insp 4-V. Sobrep. 5- Reg. presión	Se realiza inspección general del equipo encontrando encendido con logo ELO. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se realiza colocación de escuadras. Se elimina pantalla ELO y se bloquean botones de pantalla. Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios. El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en su 1er mantenimiento preventivo. Se deja sensor de flujo desechable. 100% funcional. Equipo funcionando correctamente ☒
Refacciones y consumibles	
☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	Cantidad 1 pza
☒ VG-0040 Ensamble membrana	Cantidad 1 pza
☒ VG-0050 Membrana de vacío	Cantidad 1 pza
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	Cantidad 1 pza
☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	Cantidad 1 pza
☐ VG-0056 Empaque reservorio	
☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	Cantidad 20cm
☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	Cantidad 20cm
☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5	
☒ MP-0110 Escuadra 40-40	Cantidad 2 pzas
☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	Cantidad 2 pzas
☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	Cantidad 2 pzas
☒ MP-0113 Tuerca con collar M6	Cantidad 4 pzas
☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	Cantidad 2 pzas
☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	Cantidad 2 pzas
☒ MP-0007 Gancho porta circuito	Cantidad 1 pza
Otros:	MP-0290 filtro para extractor 30 mm 2 pza

Dr. Dione Iván Tejeda Hernández

JEFE DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
CED. PROF. 11918664
Apt. 98314313

Realizo

Roberto Emanuel Salvador Velazquez

Ing. Héctor A. López Ventura
AUTORIZA
CONSERVACION DE UNIDAD
MAY 21 2024



DYDETEC®

Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	15/05/2024	Fecha fin	15/05/2024	Folio	Nº 201
Hora inicio	11:00	Hora fin	14:00	No. de reporte	N/A.

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General Regional de Orizaba No. 1	Marca	DYDETEC
Dirección	Ote. 62115, Centra 94364, Orizaba, Veracruz	Modelo	GATSI
Solicitante		No. de serie	GTV12020-0373
	Teléfono		

Datos del servicio	
Ubicación en hospital	Inhaloterapia
Responsable (es)	
	☒ Mantenimiento preventivo ☐ Instalación ☐ Actualización
	☐ Mantenimiento correctivo ☐ Capacitación ☐ Otro:

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo ☒ Fluke VT900 Fecha de próxima calibración ☐ IMT PF300 09/01/2025 ☐ Otro:	Verificación de desempeño ☒ Calibración de celda ☒ Prueba de fugas ☒ Extracción de logs ☒ Bloqueo seguridad y botones ☐ Otro: ☐

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico: 320501-142902 J.C.U. No. 1	Se realiza inspección general del equipo encontrando ligeros detalles estéticos. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se realiza colocación de escuadras. Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios. El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en su 1er mantenimiento preventivo. Se deja sensor de flujo desechable. 100% funcional. Equipo funcionando correctamente ☒
Refacciones y consumibles	
☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah ☒ VG-0040 Ensamble membrana ☒ VG-0050 Membrana de vacío ☒ MP-0059 Celda de oxígeno ☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg ☐ VG-0056 Empaque reservorio ☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm ☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	Cantidad 1 pza 1 pza 1 pza 1 pza 1 pza 20cm 20cm Cantidad ☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 ☒ MP-0110 Escuadra 40-40 ☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris ☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 ☒ MP-0113 Tuerca con collar M6 ☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 ☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 ☒ MP-0007 Gancho porta circuito
Otros: MP-0290 Filtro para extractor 80 mm 1 pza	

Dr. Dione Iván Tejada Hernández
JEFE DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
C.E.D. PROF. 11918664
MAT. 93314313

Realizó

Jose Rafael Arellano Martinez

Autorizó

Ing. Hector A. Lopez Ventura
JEFE DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
MAT. 11918664



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	15/05/2024	Fecha fin	15/05/2024	Folio	Nº 203
Hora inicio	11:00	Hora fin	15:00	No. de reporte	N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General Regional de Orizaba No. 2	Marca	DYDETEC
Dirección	Cte. 6 2115, Centro 94364, Orizaba, Veracruz.	Modelo	GA75Z
Solicitante		No. de serie	GTV12020-0411
	Teléfono	272 724 1500	

Datos del servicio	
Ubicación en hospital	Inhaloterapia
Responsable (es)	
☒ Mantenimiento preventivo	☒ Mantenimiento correctivo
☐ Instalación	☐ Capacitación
☐ Actualización	☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas
			☒ Extracción de logs
			☐ Bloqueo seguridad y botones
			☐ Otro:

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico: No se lea adecuadamente la válvula de Seguridad Clippard.	Se realiza inspección general del equipo encontrando un flujo respiratorio irregular. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se realiza colocación de escuadras. Se realiza cambio de válvula Clippard. Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios. El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en su 1º mantenimiento preventivo. Se deja sensor de flujo desechable. 100% funcional.
15 MAY 2024 RECIBIDO JEFATURA DE CONSERVACION No. 1 320301-142902 J.C.U. No. 1	Equipo funcionando correctamente ☒
Refacciones y consumibles	
☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah ☒ VG-0040 Ensamble membrana ☒ VG-0050 Membrana de vacío ☒ MP-0059 Celda de oxígeno ☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg ☐ VG-0056 Empaque reservorio ☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm ☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	Cantidad 1 pza 1 pza 1 pza 1 pza 1 pza 20cm 20cm
☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 ☒ MP-0110 Escuadra 40-40 ☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris ☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 ☒ MP-0113 Tuerca con collar M6 ☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 ☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 ☒ MP-0007 Gancho porta circuito	Cantidad 2 pzas 2 pzas 2 pzas 4 pzas 2 pzas 2 pzas 1 pza
Otros: MP-0290 Filtro para extractor 80 mm 1 pza MP-0072 Electrovalvula -Clippard.	

Dr. Dione Ivan Tejeda Hernández
JEFE DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
CED. PROF. 11918664
MAT. 98314313

Realizó

José Rafael Arellano Martínez

Autorizó

López Ventura

JEFE DE
CONSERVACIÓN DE UNIDAD



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024


Fecha inicio	15/05/2024	Fecha fin	15/05/2024	Folio	Nº 204
Hora inicio	11:00	Hora fin	15:30	No. de reporte	N/A

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General Regional de Orizaba No. 2	Marca	DYDETEC
Dirección		Modelo	GATSZ
Solicitante		No. de serie	GTW 2020-0448

Datos del servicio			
Ubicación en hospital	Inhaloterapia	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo
Responsable (es)		☐ Instalación	☐ Capacitación
		☐ Actualización	☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	Se realiza inspección general del equipo encontrando sin tapa la perilla del blender. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se realiza colocación de escuadras. Se realiza verificación de desempeño con resultados satisfactorios. El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en su 1er mantenimiento preventivo. Se deja sensor de flujo desechable. 100% Funcional. Equipo funcionando correctamente ☒
Refacciones y consumibles	
☒ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah ☒ VG-0040 Ensamble membrana ☒ VG-0050 Membrana de vacío ☒ MP-0059 Celda de oxígeno ☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg ☐ VG-0056 Empaque reservorio ☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm ☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	Cantidad 1 pza 1 pza 1 pza 1 pza 1 pza 20cm 20cm
☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 ☒ MP-0110 Escuadra 40-40 ☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris ☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 ☒ MP-0113 Tuerca con collar M6 ☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 ☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 ☒ MP-0007 Gancho porta circuito	Cantidad 2 pzas 2 pzas 2 pzas 4 pzas 2 pzas 2 pzas 1 pza
Otros: MP-0290 Filtro para extractor 80mm 1 pza	



Dr. Dione Iván Tejeda Hernández
JEFE DE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
CED. RRQH 01918664
MAT 98314313

Realizo

Roberto Emanuel Salvador Velazquez

Ing. Hector A. Lopez Ventura
AUTORIZO
CONSERVACIÓN DE UNIDAD
MAT 11508581