



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>4087</b>
-------------

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA.GISELA J. LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS-BIENESTAR**ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA**LUGAR DE LA COMISIÓN: **MIAHUATLAN, OAX.**DEL: **19/06/2019**AL: **21/06/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN COATLAN SE ENCUENTRA APROX. A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN COATLAN, LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN SE ENCUENTRA APROX. A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIAHUATLAN, OAXACA

SE REALIZO VISITAS DE SUPERVISIÓN PARA OBTENER UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN, EQUIPO MEDICO Y NO MEDICO, ASÍ COMO SU IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS RURALES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZÓ RECORRIDO A UNA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y AL HR MIAHUATLAN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN, SE VERIFICÓ QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SALUD. TAMBIÉN SE VERIFICÓ EL ESTATUS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAGUE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO

SE REALIZÓ RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON TODOS LOS INVOLUCRADOS, PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS COMPROMISOS DEL TODA ÁREAS PROGRAMAS DE OBRA, EN CALIDAD, TIEMPO Y DE SEGURIDAD E HIGIENE. SE REALIZO MINUTA DE TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO

**3. CONCLUSIONES**

EN LA UNIDAD MEDICA QUE SE CONSTRUYO CON RECURSOS MUNICIPALES SE ENCUENTRA TERMINADA Y EQUIPADA AL 100% Y SE CUENTA CON AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

UN REPORTE DE DIAGNOSTICO DE CONSERVACIÓN CON FOTOGRAFÍAS DE 2 UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**MARIA ALMENDRA MATEOS CORDOVA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

