



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO**1366**

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: CARLOS DÍAZ JIMENEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS****LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAPULCO, GRO.****DEL: 06/02/2024****AL: 08/02/2024****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Derivado del evento Meteorológico Huracán "OTIS" categoría 5 que el día 24 de octubre del 2023 impacto la costa de Acapulco Guerrero y que ocasiono severos daños a los inmuebles de las unidades médicas del Instituto, se realiza una visita de seguimiento en la UMF No. 29 con U.M.A.A. "Lic. Netzahualcōyotl de la Vega García" para llevar a cabo el monitoreo microbiológico del sistema de osmosis inversa, quirófanos y del sistema de almacenamiento y distribución de agua (agua segura) en compañía de personal del laboratorio clínico del HGR No. 1 "Vicente Guerrero" para brindar acompañamiento y reforzamiento en: Técnicas de muestreo, selección de puntos de muestreo y cuidados durante la toma de muestras.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Monitoreo microbiológico y capacitación en sitio al personal del laboratorio clínico del HGR No. 1 "Vicente Guerrero" en técnicas de muestreo del sistema de osmosis inversa y del sistema de almacenamiento y distribución de agua (agua segura), puntos monitoreados (UMF No. 29 con U.M.A.A. "Lic. Netzahualcōyotl de la Vega García"):

Monitoreo ambiental de Quirófanos (sedimentación): Procedimientos 1, procedimientos 2, cirugía 1, cirugía 2 y recuperación.

Monitoreo ambiental de Quirófanos (superficies): Procedimientos 1 (placa de contactos, aire, óxido, manija lámpara izquierda, equipo anestesia, cama y mesa riñonera lado izquierdo), Procedimientos 2 (placa de contactos, aire, óxido, manija lámpara derecha, equipo anestesia, cama y mesa riñonera lado derecho), Cirugía 1 (cama, máquina de anestesia, manija lámpara izquierda, óxido, placa de contactos, aire y mesa riñonera lado derecho), Cirugía 2 (cama, máquina de anestesia, manija lámpara derecha, óxido, placa de contactos, aire y mesa riñonera lado izquierdo), Recuperación mesa central y carrito de preparación de medicamentos

Monitoreo de agua: Equipo de Hemodiálisis 1, equipo de Hemodiálisis 3, equipo de Hemodiálisis 5, equipo de Hemodiálisis 7, equipo de Hemodiálisis 9, salida de llenado de garrafas, tanque de almacenamiento, lámpara UV, salida de agua producto del osmosis inversa, Preosmosis, llave VM 1, llave VM 2, llave VM 3, llave VM 4, salida de Cisterna, tarja de AMC., tarja de hemodiálisis, entrada del sistema de osmosis inversa, llave cuarto oscuro, tarja 2 quirófano, tarja 1 quirófano y tarja de recuperación.

3. CONCLUSIONES

Monitoreo y análisis de muestras obtenidas del monitoreo microbiológico ambiental de la UMF No. 29 con U.M.A.A. "Lic. Netzahualcōyotl de la Vega García" en los servicios: sistema de osmosis inversa, Quirófanos y del sistema de almacenamiento y distribución de agua (agua segura)

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Análisis en proceso, seguimiento por parte de la unidad médica. Los resultados los emitirán en su oportunidad la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Capacitación en sitio del personal operativo del laboratorio clínico para el análisis microbiológico en sitio para determinar el perfil microbiológico de los diferentes servicios de la UMF No. 29 con U.M.A.A. "Lic. Netzahualcōyotl de la Vega García" y del HGR No. 1 "Vicente Guerrero".

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MONICA RIVERA MENDEZ

Nombre y Firma del servicio público comisionado

1270-009-032