

Raúl Caballero  
5531 709005



raul.caballero@eycisa.com

## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZMF #24 NUEVA ROSITA IMSS
Dirección	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N NUEVA ROSITA, COL. NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS, C.P. 26800, NUEVA ROSITA, COAHUILA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016593
Ubicación	COVID
Localidad	NUEVA ROSITA
Teléfono	861 614 2405
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQUETA NÚMERO 2314</i></li> </ol>

Observaciones
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Nombre, Firma o Sello</b></p>  <p>ING. DANIEL IVÁN ARRIAGA GONI JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN MATRICULA: 98050112 HGZ C/ME Nº 24 NUEVA ROSITA, COAHUILA</p> <p><b>Cargo</b></p> <p><b>Área</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b></p>  <p>ANGEL GARAY</p> <p><b>Fecha:</b> <u>22-OCTUBRE-2021</u></p> </div> </div>

## ORDEN DE SERVICIO



Cliente	
Nombre	HGZMF #24 NUEVA ROSITA IMSS
Dirección	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N NUEVA ROSITA, COL. NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS, C.P. 26800, NUEVA ROSITA, COAHUILA.

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
Marca	MINDRAY	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	<input type="checkbox"/> Instalación
Serie	AC9-07016591	<input type="checkbox"/> Garantía
Ubicación	COVID	<input type="checkbox"/> Otro

Localidad	NUEVA ROSITA	Teléfono	861 614 2405
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQUETA MTTTO 2313</i>	

Observaciones	

 <b>Nombre, Firma o Sello</b>	 <b>RESIDENCIA DE CONSERVACION</b> <b>ZONA XIV</b> <b>HGZ/CMF No. 24</b> <small>TEL. 01 800 8 EYCISA (39 24 72)</small>	 <b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
 <b>Cargo</b> <b>JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION</b> <b>MATRICULA: 98050112</b> <b>HGZ/CMF N° 24</b> <b>NUEVA ROSITA, COAHUILA</b> <b>Area</b>	<b>Fecha:</b> <u>22-OCTUBRE-2021</u>	

## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZMF #24 NUEVA ROSITA IMSS
Dirección	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N NUEVA ROSITA, COL. NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS, C.P. 26800, NUEVA ROSITA, COAHUILA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016615
Ubicación	COVID
Localidad	NUEVA ROSITA
Teléfono	861 614 2405
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQUETA NITRO 2312</i></li> </ol>	✓

Observaciones

 <b>RESIDENCIA DE CONSERVACION ZONA XIV</b> HGZ/CMF No. 24 NUEVA ROSITA, COAHUILA
_____ <b>Nombre, Firma o Sello</b>
_____ <b>Cargo</b>
 JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION MATRICULA: 98050112 HGZ/CMF N° 24 NUEVA ROSITA, COAHUILA
_____ <b>Área</b>

 <b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
_____ <b>Fecha:</b> <u>22-OCTUBRE-2021</u>

## ORDEN DE SERVICIO

<b>Cliente</b>	
Nombre	HGZMF #24 NUEVA ROSITA IMSS
Dirección	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N NUEVA ROSITA, COL. NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS, C.P. 26800, NUEVA ROSITA, COAHUILA.
<b>Equipo</b>	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016606
Ubicación	COVID
Localidad	NUEVA ROSITA
Teléfono	861 614 2405
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

<b>Actividad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

<b>Trabajo Realizado</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQUETA 2311</i></li> </ol>	✓

<b>Observaciones</b>	

 <b>Nombre, Firma o Sello</b>  ING. DANIEL VAN ARRIAGA JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION MATR. 98050112 HGZ C/IMF N° 24 NUEVA ROSITA, COAHUILA	<b>Cargo</b> <b>Área</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

 <b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
<b>Fecha:</b> <u>22- OCTUBRE - 2021</u>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZMF #24 NUEVA ROSITA IMSS
Dirección	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N NUEVA ROSITA, COL. NUEVA ROSITA CENTRO, SAN JUAN DE SABINAS, C.P. 26800, NUEVA ROSITA, COAHUILA.

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
Marca	MINDRAY	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	<input type="checkbox"/> Instalación
Serie	AC9-07016604	<input type="checkbox"/> Garantía
Ubicación	COVID	<input type="checkbox"/> Otro

Localidad	NUEVA ROSITA	Teléfono	861 614 2405
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQUETA 2310</i></li> </ol>	✓

Observaciones	
 <p>RESIDENCIA DE CONSERVACION ZONA XIV HGZ/CMP No. 24 NUEVA ROSITA, COAHUILA</p> <p>Nombre, Firma o Sello <i>ING. DANIEL IVÁN ARRIAGA GONZÁLEZ</i></p> <p>Cargo JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION MATERICULA: 98050112 HGZ/CMP N° 24 NUEVA ROSITA, COAHUILA</p> <p>Área</p>	<p>Nombre y Firma Representante EycISA <i>ANGEL GARAY</i></p> <p>Fecha: <u>27-October-2021</u></p>