


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS
Dirección	BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016611
Ubicación	COVID
Localidad	TORREÓN, COAHUILA
Teléfono	871 716 7616
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTTO 2232</u>	

Observaciones

 <p>Ing. J. Raúl Alvarado Andrés JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION HGZ CMF No. 18 MAT. 93661408</p>
<p>Nombre, Firma o Sello</p> 
<p>Cargo</p>
<p>Área</p>

 <p>Nombre y Firma Representante EYCISA</p>
<p>Fecha: <u>13 OCT 2021</u></p>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	<u>H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS</u>
Dirección	<u>BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA</u>
Equipo	
Nombre	<u>MONITOR DE SIGNOS VITALES</u>
Marca	<u>MINDRAY</u>
Modelo	<u>EPM 12 M</u>
Serie	<u>AC9-07016609</u>
Ubicación	<u>COVID</u>
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	<u>TORREÓN, COAHUILA</u>
Teléfono	<u>871 716 7616</u>
Licitación/Contrato	<u>2020-133-AA-012000991-E147- IM</u>

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MITO 2230</u>	

Observaciones


<b>Nombre, Firma o Sello</b> <u>Jefe de Conservación</u> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION</b>  <b>Cargo</b> <u>H.G.Z.M.F. No. 18</u> <u>M.A. 9331193</u>
<b>Área</b>



<b>Nombre y Firma Representante EyCISA</b>
<b>Fecha:</b> <u>13 OCT 2021</u>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	<u>H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS</u>
Dirección	<u>BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA</u>
Equipo	
Nombre	<u>MONITOR DE SIGNOS VITALES</u>
Marca	<u>MINDRAY</u>
Modelo	<u>EPM 12 M</u>
Serie	<u>AC9-07016584</u>
Ubicación	<u>COVID</u>
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	<u>TORREÓN, COAHUILA</u>
Teléfono	<u>871 716 7616</u>
Licitación/Contrato	<u>2020-133-AA-012000991-E147- IM</u>

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	✓
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTQ 2233</u>	

Observaciones


Nombre, Firma o Sello

Cargo
Área


Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>13 OCT 2021</u>

## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS
Dirección	BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016590
Ubicación	COVID
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	TORREÓN, COAHUILA
Teléfono	871 716 7616
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTO 2234</u>	

Observaciones


<b>Nombre, Firma o Sello</b> 
<b>Cargo</b> <small>NSZ-CHF No. 18 MAT. 9360163</small>
<b>Área</b>

 <b>Luis R. Caballero H.</b> <b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
<b>Fecha:</b> <u>13 OCT 2021</u>

## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS
Dirección	BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016594
Ubicación	COVID
Localidad	TORREÓN, COAHUILA
Teléfono	871 716 7616
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	✓
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETQ. MTO 2237</u>	

Observaciones


<b>Nombre, Firma o Sello</b> 
<b>Cargo</b> JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION HGZ CMF No. 18
<b>Área</b>


 <b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
<b>Fecha:</b> <u>13 OCT 2021</u>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS
Dirección	BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016620
Ubicación	COVID
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	TORREÓN, COAHUILA
Teléfono	871 716 7616
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQ. MTTO 229</i>	

Observaciones

 <p>Nombre, Firma o Sello</p> <p><i>L. J. Paul Alvarado Andueza</i></p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION</p> <p>NOZ OMF NO. 15</p> <p>MAT. COA. 1153</p> <p>Cargo</p>
<p>Área</p>

 <p>Nombre y Firma Representante EYCISA</p>
<p>Fecha: <u>13 OCT 2021</u></p>

## ORDEN DE SERVICIO

<b>Cliente</b>	
Nombre	<u>H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS</u>
Dirección	<u>BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA</u>
<b>Equipo</b>	
Nombre	<u>MONITOR DE SIGNOS VITALES</u>
Marca	<u>MINDRAY</u>
Modelo	<u>EPM 12 M</u>
Serie	<u>AC9-07016598</u>
Ubicación	<u>COVID</u>
Localidad	<u>TORREÓN, COAHUILA</u>
Teléfono	<u>871 716 7616</u>
Licitación/Contrato	<u>2020-133-AA-012000991-E147- IM</u>
<b>Actividad</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro

<b>Trabajo Realizado</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTD 2226</u></li> </ol>	✓

<b>Observaciones</b>	


<p><b>Nombre, Firma o Sello</b></p> <p><i>Luis R. Gballeiro J.</i></p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION HGZ CMF No. 13</p> <p><b>Cargo</b></p>
<p><b>Área</b></p>

 <p><b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b></p> <p><i>Luis R. Gballeiro J.</i></p>
<p><b>Fecha:</b> <u>13 OCT 2021</u></p>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS
Dirección	BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016617
Ubicación	COVID
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	TORREÓN, COAHUILA
Teléfono	871 716 7616
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	✓
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTD 2229</u>	

Observaciones


<b>Nombre, Firma o Sello</b> 
<b>Cargo</b> JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
<b>Área</b>


<b>Nombre y Firma Representante Eycisa</b>
<b>Fecha:</b> <u>13 OCT 2021</u>

## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	<u>H.G.Z.M.F. #18 TORREÓN IMSS</u>
Dirección	<u>BOULEVARD REVOLUCIÓN 250, TORREÓN, COL. TORREÓN CENTRO, C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA</u>
Equipo	
Nombre	<u>MONITOR DE SIGNOS VITALES</u>
Marca	<u>MINDRAY</u>
Modelo	<u>EPM 12 M</u>
Serie	<u>AC9-07016634</u>
Ubicación	<u>COVID</u>
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	<u>TORREÓN, COAHUILA</u>
Teléfono	<u>871 716 7616</u>
Licitación/Contrato	<u>2020-133-AA-012000991-E147- IM</u>

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTD 2235</u>	✓

Observaciones	


<b>Nombre, Firma o Sello</b>  <b>Cargo</b>
<b>Área</b>

 <b>Nombre y Firma Representante Eycisa</b>
<b>Fecha:</b> <u>13 OCT 2021</u>