

ORDEN DE SERVICIO

Ciente	
Nombre	HGR No. 2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016496
Ubicación	COVID
Actividad	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro
Localidad	QUERÉTARO, QUERÉTARO
Teléfono	442 216 2660
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

ETIQ. MTTTO 2695

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	
<i>SIN CABLE ECG, RIEL DE MONTAJE FLOJO CS</i>	

<p><i>Hugo feuxi Noira Medina</i> Nombre, Firma o Sello</p> <p><i>ENC DIRECCION CAT</i> Cargo</p> <p><i>CAT</i> Área</p>	<p><i>Luis Raúl Caballero</i> Nombre y Firma Representante EYCISA</p> <p>Fecha: <i>25 MAYO 2022</i></p>
---	--



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No. 2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016497
Ubicación	COVID
Localidad	QUERÉTARO, QUERÉTARO
Localidad	QUERÉTARO, QUERÉTARO
Teléfono	442 216 2660
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

ETIQUETA MTTTO 2693

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 <u>Hugo Fenni Noria Medina</u> Nombre, Firma o Sello
<u>ENC. DIRECCION CAT</u> Cargo
<u>CAT</u> Area

 <u>Luis Raúl Caballero</u> Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>25 MAYO 2022</u>

Av. Presidente Mazaryk 111, Piso 1
 Col. Polanco V Sección
 México D.F. C.P. 11560

Ing. Alvaro Acosta Arce Vargas
 Sub-Responsable de Conservación
 Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
 Tel: (55) 52 80 87 20



01 800 8 EYCISA (39 24 72)
 www.eycisa.com

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No. 2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016498
Ubicación	COVID
Localidad	QUERÉTARO, QUERÉTARO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	442 216 2660

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

ETIQ. MTTTO 2097

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE


Hugo Fanni Noria Medina
 Nombre, Firma o Sello

ENC. DIRECCION CAT.
 Cargo

CAT.
 Area

Luis Raúl Caballero
 Nombre y Firma Representante EYCISA

Fecha: 25 MAYO 2022



ORDEN DE SERVICIO


Ciente	
Nombre	HGR No. 2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016499
Ubicación	COVID
Actividad	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro
Localidad	QUERÉTARO, QUERÉTARO
Teléfono	442 216 2660
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

ETIQ. MTTTO 2696

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

<p><i>Hugo Ferral / Noelia Medina</i></p> <p>Nombre, Firma o Sello</p> <hr/> <p><i>ENC. DIRECCION CAT</i></p> <p>Cargo</p> <hr/> <p><i>CAT.</i></p> <p>Área</p>	<p><i>Luis Ruel Caballero</i></p> <p>Nombre y Firma Representante EyCISA</p> <hr/> <p>Fecha: <i>25 MAR 10 2022</i></p>
---	--



ORDEN DE SERVICIO


Ciente	
Nombre	HGR No. 2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016500
Ubicación	COVID
Actividad	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro
Localidad	QUERÉTARO, QUERÉTARO
Teléfono	442 216 2660
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

ETIQ. MTTTO 2694

Observaciones	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

<p style="text-align: center;"><i>Hugo Fanni Noria Medina</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre, Firma o Sello</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>ENC. DIRECCION CAT</i></p> <p style="text-align: center;">Cargo</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>CAT</i></p> <p style="text-align: center;">Área</p>	<p style="text-align: center;"><i>Luis Raúl Caballero</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre y Firma Representante EYCISA</p> <hr/> <p>Fecha: <u>25 MAYO 2022</u></p>
--	--



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016502
Ubicación	COVID
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO Teléfono 442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. – Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. – Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE EQUIPO NO LOCALIZADO

<p style="text-align: center;"> Nombre, Firma o Sello</p> <p style="text-align: center;"><u>Eric CCMI</u> Cargo</p> <p style="text-align: center;"><u>MI</u> Area</p>	<p style="text-align: center;"> Nombre y Firma Representante EYCISA</p> <p style="text-align: center;">Fecha: <u>26 MAR 10 2022</u></p>
--	---



Acomodado

ORDEN DE SERVICIO

Ciente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016503
Ubicación	COVID
Actividad	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Teléfono	442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

<i>Equipo no trabajado</i>	Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 Dr. Isidro Gutiérrez Villalón MEEC. Mat. 985329	
Nombre, Firma o Sello	
<i>Tre Cam</i>	
Cargo	
<i>M</i>	
Area	

 Nombre y Firma Representante EYCISA	
Fecha: <i>26 Mayo 2022</i>	
 RESIDENCIA DE CONSERVACION No. 9	

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016505
Ubicación	COVID
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Teléfono	442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

Observaciones	
<i>Equipo no trabajado</i>	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

<p><i>Alvaro Adrián Arias Vargas</i> Nombre, Firma o Sello</p> <p><i>Enc CCM I</i> Cargo</p> <p><i>M I</i> Área</p>	<p><i>Christina Castillo</i> Nombre y Firma Representante EYCISA</p> <p><i>26 Junio 2022</i> Fecha</p>
--	--



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016506
Ubicación	COVID
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Teléfono	442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

Observaciones	
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE</p> <p><i>EQUIPO NO LOCALIZADO</i></p>	

 <p>Dr. Isidro Gutiérrez Villaseñor MEEC. Mat. 98332157</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre, Firma o Sello</p> <hr/> <p><i>Enc. CEMI</i></p> <p style="text-align: center;">Cargo</p> <hr/> <p><i>MI</i></p> <p style="text-align: center;">Área</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre y Firma Representante EYCISA</p> <hr/> <p>HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2 Fecha: <i>26 MAYO 2022</i></p> 
---	---



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016507
Ubicación	COVID
Actividad	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO Teléfono 442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

<i>Equipo no localizado</i>	Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE	

 <p>Dr. Isidro Gutiérrez Vilaseñor MEEC. Mat. 98332957</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nombre, Firma o Sello</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Cargo</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Area</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nombre y Firma Representante Eycisa</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Fecha: <i>26 Junio 2022</i></p>
--	---



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016508
Ubicación	COVID
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Teléfono	442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. 	✓

Observaciones	
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE</p> <p>EQUIPO NO LOCALIZADO</p>	

 <p>Dr. Isidro Gutiérrez Villaseñor. MEEC. Mat. 93552952</p>	
Nombre, Firma o Sello	
	
Cargo	
	
Área	


Nombre y Firma Representante EYCISA
<p>Fecha: 26 MAYO 2022</p>



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGR No.2 IMSS QUERÉTARO
Dirección	CIRCUITO UNIVERSIDADES 2da ETAPA KM 1 S/N, COL. LA PRADERA, C.P. 76269, EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016509
Ubicación	COVID
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro
Localidad	EL MARQUÉS, QUERÉTARO
Teléfono	442 427 9400
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones	
<i>Equipo no localizado</i>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

 <p>Dr. Isidro Gutiérrez Villaseñor MEEC. Mat. 98332957</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre, Firma o Sello</p> <hr/> <p><i>Enc. CCMI</i></p> <p>Cargo</p> <hr/> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Área</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y Firma Representante EYCISA ✓</p> <hr/> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: <i>20 Mayo 2022</i></p> <p>ING. ALVARO ADRIAN ARIAS Sub Residente de Conservación Mat. 9235555</p> <p>HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2</p>
--	--

